2 0 AUG 1957

PLEASE RETURN TO CHINESE SECTION ORIENTALIA DIVISION



## 目 录

• 紡織 地方志 • 历史悠久的江苏棉紡織工业	(3)
次	
从苏州苏綸紗厂談公私合营紡織企业的生产技术机構馬賈振	(5)
棉紡織厂要不要設立生产技术科? 宣	
安全技术科应当充实冰	(8)
关于改进材料余額核算工作的建議	
成本計划的掌握与編制工作应由何部門負責?	(10)
怎样做到既能巩固和提高質量又能节約用棉?	
从那些地方着手王治平	(11)
一个不花錢的节約措施明	(12)
使用原棉杂質分析机的工作經驗 機維檢驗总局	(13)
我們是怎样开展节約用汽与用煤工作的」国营上海第一印染厂	
車科	(20) (21) (22) (23)
技 与	(24)
	(25)
研	
	(28) (30)
• 藏者、作者、編者 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# 中國场機

(半月刊)

1 9 5 7 年 第 15 期 8 月 1 5 日 出版 編輯者 中国紡織編輯部 北京东長安街

出版者 紡織工业出版社 总发行处 邮电部北京邮局 訂閱处 全国各地邮局

經售处 全国各地新华書店印刷者 財政出版社印刷厂

北京东郊八王汝

規定出版日期:每月15、30日

上期印出时間: 8月1日 上期发完时間: 8月2日

本期印数: 7,245份

每 册 定 价: 0.22 元

欢 迎 訂 閱

4...



## 采用新技术和进行老厂改造 应該統筹規划

陈紫东

1956年,紡織工业部在国营上海第十一棉紡織厂扩大試驗了綜合式和輕質輥式大牽伸細紗 机各 一万 錠,并且試驗結果良好,确定推荐綜合式作为新机制造 的型式之一和老厂改造可以采用的型式之一。在1957 年推广綜合式大牽伸細紗机的上海有四个厂,共六万余錠;南通有二个厂,共三万余錠;西北有一个厂,共七千錠,合計在十万錠以上。通过这一工作,使我接触了老厂改造中的各种实际問題,学习了很多东西。总的說来,我認为采用新技术和进行老厂改造,应从我国当前的实际情况出发,加以統筹規划。現在提出我的看法。

#### 关于采用新技术的速度

解放前, 我国沒有制造紡織机器的工业, 根本談 不上采用新技术, 因此我国紡織工业的技术落后了数 十年。皮圈牽伸的采用及三道粗紗机的廢除,就是一个 例子。解放后, 短短的七年, 我国已經建設了能够制 造全套紡織机器的制造工业,制造出二百余万新紗 錠, 陆續建設了許多新厂。在技术方面則急起直追, 多方面研究采用新技术。原有的棉紡織厂也在大力檢 修机器、整頓工作法及管理制度之后,逐步地走上采 用新技术的道路。二道并条机已基本上在1954年获得 推广。机械制造局和設計公司也做了几种机械的定型 工作, 例如單程三道粗紡机、自动布机、梳棉机以及 綜合式大牽伸精紡机等,同时,尽可能將現代化的新技 术总結进去,例如压縮棉条等。如果將解放后七年来 采用新技术的速度与解放前五十年比較一下, 則有过 之而无不及,这是大家所公認的。但是目前要討論的是 速度是快了还是慢了呢? 我認为目前的速度是比較确 当的,而今后則完全有加速发展的可能。其理由如下:

(1) 机器制造工业是推广新技术的物質基础。

我們必須承認: 解放后紡織工业部致力于建設紡織机器制造工业的方針政策,是完全正确的。因为沒有制造整套机器的工业設备和制造經驗,就談不上采用新技术的速度。采用新技术毕竟不是單純的理論和思想方面的問題,而是一个通过实踐試驗的設計制造問題。單凭主覌願望而不考虑机器制造工业的現实基础,是不可能实現技术改造工作的。例如在紡織机器上采用彈簧加压,能大量节約鋼鉄材料,是一致公認的,而理論上已經得出了結論,可以簡化加压机構

的新技术。但是为什么我国目前尚不能采用呢?主要是我們还缺乏制造方面的經驗。而新技术的采用速度則主要决定于机器制造工业方面的新成就。由此可見目前国营上海第二紡織机械厂扩大設計力量,增設試造工場这些措施是非常必要的。也只有在机器制造工业力量强大的現实基础上,才有可能加快采用新技术的速度。

(2)生产上的稳定是采用新技术的重要前提之

推广采用新技术与試驗室內的研究工作, 毕竟是 兩回事,甚至于和正式生产工場中試用的个別机台也 不一样。例如我們試驗牽伸裝置,正式参加生产的个別 机器試驗支数不勻率, 仅能反映机台的內不勻率, 而 大家知道外不匀率也是主要的項目,不通过一个工区 或者一个工場的扩大試驗, 仍难获得最有說服力的結 論。又如个別机台所生产的紗仅能提供本工序質量上 的考核,对于其他工序的影响如何,却难获得通过正 式生产过程所得出的結論。例如它对前紡除杂效率的 要求如何? 对用棉量有何影响? 对織布有何影响? 对 針織工业有何影响? 对季节性影响如何等等。由此看 来的确是需要扩大試驗和时間来証实它的現实稳定性 的。过分的增快速度,不可能得出具有全面說服力的 結論, 徒然增加补課的次数, 是不必要的。同时重視 各种新技术分头并进地作出結論,增加采用新技术的 总的速度, 是完全有必要的。

#### (3) 克服新技术帶来的新問題。

采用新技术,不仅是一个机械改装的問題,也包括着操作法的問題,可能还涉及到前后工序的操作法以及工艺設計問題。如果我們不研究解决这些新問題,那么这些就会变成推广新技术中的障碍。解决这些問題是需要时間的,以綜合式大牽伸細紗机为例,我們會經改变了鑲粗紗的工作法和粗紗落紗工作法,也相适应地解决了保全保养工作法,掌握了半制品的質量和回潮率。对温湿度調节也作了反复的研究。而工人操作法的熟練所需要的时間是比較長的。为了增快采用新技术的速度,我們应該在研究技术的一开始,就注意研究解决可能产生的新問題的办法。

#### 关于新机器采用新技术

新机器采用新技术的經济效果最大, 因为它不需

要重新支出額外的制造費用,仅將制造过程中的工艺設計加以改变就能大量节約鋼材,簡化棉紡織工厂的生产过程,减少厂房建筑的面积,以节約基本建設的投資費用,同时也能大量减少新厂紡紗織布的工繳費用和电力消耗,降低成本。因此,我認为新机器采用新技术是迫切需要而且应該尽可能的多采用。現提出以下几点意見:

#### (1) 老厂改造为新机定型服务。

新机器的定型工作究竟应該由那一部門来負主要責任,會經引起过爭論。因为新机器采用的新技术,无論是学习国外或者本国发明,虽然已經过研究院或者工厂的試驗,但是在某种程度上还是缺乏可比性的。例如个別机台与大量使用方面的問題,前后工序影响和操作法的相适应改革等,如果沒有經过大規模的生产鉴定,那么这些問題只好留待新建厂开工之后再加以研究了。这种方式是不适当的。我觉得采用新技术前,最好通过一次大規模老厂改造,扩大到一个工場的試驗。对机器制造厂来講,通过老厂改造丰富了制造經驗,能及时的改正許多缺点;对老厂来講,能將生产提高一步,而它有正常生产的丰富經驗和坚强的技术領导和熟練工人,有足够的力量来克服采用新技术帶来的新問題,总結出一套新技术的使用經驗,以备新建厂使用。

#### (2) 加强机器制造厂和使用厂的联系。

应該承認,机器制造厂和使用厂在基本利益上是一致的,但是在某些具体要求上也有矛盾的地方。例如机械厂是尽可能地想减少和簡化加工工序,降低成本;而使用厂則希望提高加工精密度,想提高机器的使用寿命和减少操作使用上的困难。因此在結合公差上,加工精密度上,使用材料上,都会有不同程度的要求。例如去年国营上海第十一棉紡織厂改大牽伸精紡机的时候,就和国营上海第二紡織机械厂的技术人員发生了爭論,最后才得到統一的意見。通过爭論使用厂的技术人員了解了不少加工方面的困难,而制造厂的技术人員也認識到許多使用上的問題,因此增加了相互了解。这对采用新技术来講,消除一切可以消除的的設計制造障碍是完全必要的。

#### (3) 如何建立和发揮試造工場的作用。

目前凡是能符合机械厂制造規格的零件,机械厂都能迅速交貨,凡是不能符合其正常生产規格的零件,则难免不拖延时日了。主要原因是机械厂缺少設計和制造的力量。从加速采用新技术的角度来看,今后許多老厂改造的任务必然会落到机械厂身上来。1957年国营上海第二紡織机械厂已經承担了十万錠大牽伸細紗机的改裝工作,設計力量已經相当增强,分成了几个設計組,輪流为各厂进行設計工作。如何掌握設計中的主动性,不断的从工作經驗中提出大胆的新設計,則必須依賴試造工場的健全化,这一点我認为是值得大

家注意的。

#### 关于老厂改造采用新技术

老厂改造采用新技术,是否能將改建一律变为扩建,用扩建完全代替新建,这是值得爭論的問題。根据我在1957年調查十个采用三罗拉小牽伸細紗机的厂的結果,說明如下几点情况:

#### (1) 多余厂房的利用:

①过分陈旧的厂房:在調查十个厂中,有一个厂的厂房系仓庫改建,无地弄,机器排列零乱,長短不一,从各方面看均不合改建的条件,因此我認为应在将来并厂工作中,加以合理安排,暫不采用較大規模的新技术,更談不上厂房的利用。

②陈旧狹小厂房的改造利用:在調查十个厂中,有三个厂的厂房建筑非但超过30年以上,而且部分車間也非正規厂房。目前机器排列太挤,运轉条件差,厂房狹小,劳动保护和空气調节都成問題。通过綜合式大牽伸的改裝能空出 8.4%的厂房,可以为这三个厂合理調整机器排列創造条件。通过檢修厂房和空調措施后,能使这三个厂維持比較正常的生产。我認为对狹小厂房进行技术改造,能达到的目的和作用仅限于此,无論从厂房建筑和生产情况看,均无扩建的可能性。

③正規厂的厂房利用:在調查十个厂中,有五个厂的厂房均系正規厂,而且設备較好,通过大率伸和槽筒絡經机的改裝,可以在粗紗間及筒子間多余出厂房来,但是前紡(特別是清花部分)部位均甚狹小,供应也非常紧張,如果考虑增加紗錠,則清花部分需要增加的設备无法安裝,鋼絲部分也成問題。我認为这类老厂的发展方向有兩种可能;一种是將所紡紗支改細,將平均支数提高到34支以上,則完全有可能扩建相当数量的紗錠;另一种是在空余厂房处增添綫錠設备,將产品改为綫織物。自然,这种情况都是要看具体情况来决定的。如果清花、梳棉有提高产量的新技术可以采用,則需要另外考虑。

④在調查十个厂中,有一个厂目前所 紡 支 数 較 高,清花潜力較大,如果能維持紡高支紗的水平,則 能实行扩建。

通过以上分析,可知采用新技术后,老厂能进行 扩建的較少,而扩建問題还需考虑供产銷的平衡, 否則工厂过分集中,在沿海地区徒然浪費許多运費, 也不完全是合算的。因此我認为老厂改造不能代替新 建,对厂房的利用需因地、因时、因事来决定,而老 厂改造利用厂房进行裁并,淘汰部分过分陈旧和非正 規建筑的厂房,是非常合宜的。

#### (2) 老厂改造中的机械問題:

老厂中所用机械型式复杂,机器陈旧,大都系1900年到1920年之間的产品,其复杂性颇大,不能采

取簡單化方式进行改造。我認为老厂改造应該以充分 利用原有設备,改造的水平也以能为我国目前生产水 平所接受的为宜,不能提得太高,可分成几个步驟来 进行,不能一律將改建工程都变为扩建工程。下面談 几个突出的問題。

①可用机件的經济計算:在調查十个厂的三罗拉精紡机时,发現其中二个厂的精紡机約四万 錠 的 車架,是否值得利用大有問題。如改裝一台旧細紗机需要化 10,750 元,而国产 400 錠新的紗細机一台 价值 11,000元,比改裝仅多 250 元,而改裝結果机架还是旧的。

②采用新机調換旧机的可能性:

目前我国已有独立制造全套紡織机器、年产量在 百万錠以上的机器制造工业,而老厂的陈旧机器急需 改装,因此我認为因地、因时、因事地將部分新机調 換旧机是合理的。这样的有利条件是:

甲、新建厂不能对多增建,而机器制造工业则在 有力量来制造更多新机器的条件下,利用这一力量来 进行老厂改造是具有非常重大的节約意义的。非但能 使老厂降低成本,提高劳动生产率,而且能使机器制 造厂避免减产现象。

乙、旧机調換新机能剩余大量鋼鉄材料,可供紡 織机械厂作为生产原料,而免受鋼鉄供应紧張情况的 影响。

丙、可以减少机器制造工业进行老厂改造时的被 动性。例如可以减少設計工作量,依旧維持正常流水 生产水平,非但使机器規格化,而且能提高劳动生产 率。

丁、通过比較彻底的老厂改造,能使部分落后工厂迅速赶上先进水平,而且能使机器型式标准化,达到統一規格的目的。

#### (3) 老厂改造机器的合理化和多样化:

如果考虑了"又多又好又省又快"的增产节約原則,我認为必須考虑合理化,千篇一律地不考虑具体情况,硬性推广某一型式是会造成浪費的。例如目前精紡机的改造,一律推广綜合式大牽伸細紗机,我認为也有可以研究的地方。上海有一种四罗拉型式的小牽伸裝置,数量約在五万錠左右,我認为可以研究試驗五上四下罗拉的蓓尔姆斯式則非常适宜,改裝极为簡單經济。另外,將来必然会碰到部分杂式双皮圈装置,如T.M.等式的改造,甚至于最多的日东式,將来也必然会需要改装的,我認为的确应該集中一些力量,去研究試驗三罗拉型式的大牽伸裝置。

老厂改造問題是一个非常复杂的問題,我本着 "百家爭鳴"的精神,將这些看法提出来,希望大家 来共同討論。



## 历史悠久的江苏棉紡織工业

張 新

江苏是我国最老的紡織工业基地之一。早在明 代, 江南松江地区的棉布, 即为輸往各地 的 重 要 商 品。清雍正八年(1730年),苏州开設了專为棉布染 后整理加工的作坊 450 多家 (当时称"踹坊")。清 乾隆时,无錫市有"布碼头"之称。江阴、南通等地, 也很早就大量出产土布。随着銷路日广, 商业資本的 发展, 出現了大批以棉花来收买土布的包买主, 以后 也就出現了資本主义性質的布坊作坊。清末开始采用 机器生产。1895年,无錫楊寿楣創办了业勤紗厂,为 我国当时完全商办的最早的三家紡織厂之一(另上海 裕源、裕通兩家早已不存在)。1896年,苏州陆潤庠創 办了苏綸厂。南通張謇也創办了大生一厂,于1899年 开工。这兩厂系官商合办。1906年,中国有名的民族 資本家菜宗敬于无錫創設了他所举办的第一个紡織 厂, 即振新厂。同时, 太仓利泰厂、江阴利用厂、常 熟裕泰厂相繼創立,崇明大生二厂也于1907年創立。

在1906年至1908年三年中,全国一共創办了九个紡織 厂, 江苏即占五家。第一次世界大战期間江苏紡織工 业和其他工业一样,得到迅速发展,开設工厂較多, 据1925年統計,全省紗錠即有432,568枚,比1913年紗 錠数增加一倍。随着紗厂的发展,推动了布厂、染厂 的建立。接近上海的川沙、嘉定、南汇等地也发展了 毛巾、袜子的生产, 很多布厂小业主, 逐漸变为資本 家。这时,农村手工織布业,将土經土緯的土布,較 大量地改为洋經土緯以至洋經洋緯, 銷路打开后, 又 进一步刺激了手工业生产。在全盛时期,产品尚出口 远銷南洋, 这是江苏紡織工业历史上发展較快的一个 阶段。到第一次世界大战結束以后,各个紗厂均受到 帝国主义打击,有些厂更主易名,或靠向銀行貸款維 持。1930年后,因市場情况有所好轉,不少厂扩充了 設备,并增开了一些厂,1936年时,全省紗錠增至 580,436 枚。抗日战争爆发,很多厂又遭到破坏,如

无錫市业勤、广勤、豫康三厂全部被毁,即損失17万 約錠,布机1,700台,占无錫市紗錠总数的80%,布机 总数的70%。这时大部厂采取向外埠发展和化整为零 的办法,不少資本家从原来厂抽出部分設备去乡鎮开 办小厂,以致在解放初期,全省58家紗厂中,万錠以 下的厂就有39家,而拥有設备只占18%。抗日战争胜 利后,一些官僚資产阶級分子向某些厂投資,恢复了 一些設备,如丹阳紗厂就是这样开設起来的。民族資 本家也努力恢复了一些設备,并开办了几个小厂。至 1947年,全省紗錠为593,131 枚,基本上恢复到抗日 战争前的数字,并略有超过。但是,在国民党反动統 治下,依賴美棉进口,特別是通貨膨脹和限价,使紡 繳工业处于掙扎生存、危危欲墜的狀态。

解放后, 在党与政府的正确領导下, 江苏紡織工 业获得了发展,全省目前已拥有紗錠767,948枚,布 机27,325台,各种印染机117台,毛巾机4,590台,袜 子机12,620台, 針織內衣机34台, 职工11万6千多人 (上数不包括手工业系統数字)。历年来,通过加工 訂貨、統購包銷逐步使各厂納入国家計划軌道,1952 年,南通大生諸厂即公私合营,1955年全省棉紡織工 业全行业合营以后,由于企业性質的根本变化,領导 的加强和广大职工政治覚悟水平的提高, 加以在去年 有領导地結合技术改造进行了生产改組工作, 就使江 苏棉紡織工业的面貌为之一新,如20支棉紗由解放前 平均錠扯0.8磅左右提高到1.3磅以上,各項产品历年 有較大增長,如以1950年产量为100,則1956年棉紗 产量是207.81,棉布为250.61,印染布为167.35,袜 子为281.45等。在質量方面,如棉紗按老标准考核, 1956年二季度甲級紗即占81,22%,下半年按新标准考 核,标准品率亦达到60%以上;棉布按新标准考核的 上等品率达到91%以上, 按老标准考核的絕大多数厂 达到98%, 甚至99%以上; 色織布縮水率 由合营前 10-12%改进至6-8%; 印染布按新标准考核达到 95、58%; 毛巾正品率为95%以上, 袜子正品率为98% 以上。各厂去年增加新花色品种 438 种。各厂在合营 后,在改进职工劳动条件和职工生活福利方面,均有 較大改善。去年进行生产改組,由于挖掘了大厂及先 进厂各方面的潜力,解决了一些小厂存在的根本性的 問題。有1,179个厂台并及联营后改組为382家,分散 600多处进行生产。这些厂主要集中于苏北南通及苏 南宁滬綫及其附近。

手工棉織业在解放后,由于明确了发展方向,克服了以往盲目发展的情况,在政府采取紗、布統購統銷、限制土紡土織等措施后,对手工棉織业进行了合理安排,从而压縮了手工棉織业的生产,如1954年开动布机12万多台,1956年只开动布机7万1千多台(其中有一千多台已改为动力机),毛巾机6千多台,袜子机1万1千多台。从业人員近15万人。其中織布从业人員12万8千多人(專靠織布維生的約8万6千多人,其余是又靠农业收入也靠織布收入維生的兼业户),主要集中于南通、江阴、武进等地。1956

年仅生产各种棉布即有一千二百多万匹。在去年社会主义改造高潮后,各地手工业户大多数均組織起来,成立了合作組織。在改进提高产品質量、增加花色品种等方面均有进步,大多数合作社的棉布正品率达到97%左右,有的还超过了这个数字。

江苏棉紡織业, 无論是机器及手工业生产, 在滿 足人民需要, 支援国家建設方面, 均发揮了紡織老基 地的应有作用。如每年調出1,200万匹左右的棉布, 其中支援上海印染生产的白坏布占很大比重。每年調 出毛巾五百余万打, 袜子一百万打。川沙、嘉定的毛 巾和南汇的袜子行銷各地,很受欢迎,一些單独織厂 听生产的色織布和手工业生产的条格布也均大量供应 各地, 其中不少品种如虹星格、潘湘呢、春秋呢、泡 泡紗、人造絲与棉紗混織品,各色綫呢等等为各地群 众极为满意的产品。每年生产的毛巾、浴巾、家具布、 床單等, 为出口换取外汇的主要物資。在对全国紡織 工业建設的人力支援方面,也同地样发揮了应有作用。 早在1912年,江苏南通即由張謇創办学校培养高級紡 織技术人員, 四十余年来, 南通学院紡織科各系所培 养出的技术人材, 足迹遍及全国各紡織厂, 成为中国 紡織工业建設的一支重要力量(1953年該校紡織科已 与华东紡織工学院台并)。解放前, 苏州、无錫等地 設有中等技术学校,培养紡織中級技术人員。1952年 經整頓合丼,成立了无錫紡織工业学校,分設紡科、 織科,1955年又增設了針織科,历年毕业学生,也分 配支援了各地。去年,全省抽調約2,500名技术工人, 支援了新建的国营棉紡織厂。今后仍將輸送一些必要 的技术力量, 支援其他地区。

江苏省历来是原棉重要产区。1920年产棉最多达 3,535,986 担。解放前由于国民党反动統治, 倒行逆 施,棉田减少,产量降低,在解放初1949年只产棉63 万担。解放后, 經政府大力扶植, 1955年产量增至 498万担(1956年因受灾歉收)。今后將有大的增加。 現时, 在农业正常情况下, 每年調出大量原棉支援其 他地区。目前江苏因織多紡少, 每年由外地調进七万 余件紗, 其中近半数由相当远的地区調来, 商品流轉 費用很大。随着人民消費需要的增大,今后江苏調出 的棉布数將逐漸減少; 而上海需要的坯布, 又靠江苏 大量供应。这些情况, 就要求江苏利用原棉产区的优 越条件, 发揮棉紗生产的潜力, 并在国家統一安排下 发揮棉布生产的潜力,以便更好的来滿足人民的需 要。为了縮小当前紗布生产不平衡的情况,在国家安 排、重点兴建內地紡織工业基地的同时, 根据中央充 分发揮利用沿海工业潜力的方針, 利用江苏紡織工业 老基地的条件, 合理发展棉紡工业。根据全国印花布 生产远远赶不上人民需要的情况,对現时尚未安裝开 动的印花机,有計划地开动起来。目前江苏尚有条件 較好的空余厂房可容納近10万錠,另有3台印花机未 开,这些条件予以利用,將大大节省国家投資, 丼使 江苏的紡織工业得到合理的发展。

# 从苏州苏綸紗厂談 公私合营紡織企业的生产技术机構

馬晋冠

1956年苏州市各工业企业在社会主义改造高潮之后进行了經济改組工作,仅紡織系統就有近百家中小型棉紡織和絲織企业合并为19个大中型业企。这是在生产領域內一个极为巨大的变化。在这个变化的同时,一些老厂还批判了一長制。因此,如何使生产技术管理机構适应新的情况的需要,进一步来改善和改进生产的管理机構,特别是探求出有利于生产的生产管理机構的良好形式,就成为党和政府在一个时期內領导工业生产的重要任务之一。

經过一个时期的工作,我們在有些方面已經初步的理出了头緒,找到了比較适时与适宜的形式。但是,在很多方面也还处在可否之中,沒有得到比較成熟的意見。加上企业間有規模大小、生产过程的簡繁不一,难于提出一个完整的、全面的意見。現在,試图通过一个中型棉紡織厂——苏州苏綸紗厂新近机構变动的情况,并結合其他的棉紡織企业的情况,对当前公私合营紡織企业的生产技术管理机構提出一些意見,供諸研究、討論或参考。

生产技术管理机構的組織原則,应当随着企业性質,生产的規模和簡繁的变化而变化。但不論怎样,它应当使生产、技术高度統一,使生产过程的每一环节更加密切地有机联系与协同动作,使各級領导机構有其明确的职責和应有的活动范圍;它应当充分地体現出从組織上发揮領导人員和全体工作人員的积极作用的良好条件,从而,使一切的生产管理建筑在統一的机体之內,建筑在有牢靠的技术保証和民主的基础之上。这就是社会主义企业应有的特点。从苏州市各紡織企业的生产技术管理机構的情况来看,虽然一般的还能符合于上述的原則,但也有若干方面与上述原則有不尽符合的地方,主要的是:

一、反对一長制的組織与領导形式,根本問題在 于反对个人集权与削弱民主基础。但决不是削弱和放 弃責任制,更不能削弱良好的区域管理形式。因此, 必須恰当地按区域建立机構。

在車間一級机構的划分上,苏州市部分厂是有缺点的。例如,苏綸紗厂是一个拥有六万紗錠和一千台布机的厂,原来設紡、織工場,在工場長領导下設清花、細幷粗、精紡、筒拈搖成、准备、織造整理六个車間,以后就廢除了工場長一長領导的工場形式,把六个車間直接划由厂長領导,相应地建立了調度机構。但是,由此却帶来了下述問題:(1)車間多而分

散,厂長的領导范圍直接的扩大,使某些問題限于領导精力而不能有效处理; (2)調度机構的权限过大,牽涉到厂長与車間主任应有作用的发揮; (3)不能有效地防止本位主义,前后工序間的互不了解、互不通气扯皮現象多了。例如,精紡与搖紗兩工序間为了产量計算正确等,打算把存紗竹籬改为鉄絲籮,但久不执行,最后是厂長亲自出馬开协作会議,但在置鉄絲籮的成本分攤上归誰負責又各不認賬,諸如此类例子很多。最近,該厂把六个車間合并为前紡、后紡、織造三大車間,加强了力量配备,廢除了調度机構,情况为之一变。显著的成績是本位主义的市場减少了,供应上的問題能够及时地解决,質量也在原棉平均品位一再下降、黄棉搭用35%以上的情况下稳步提高(当然也有其他原因等)。

紡織企业的生产过程具有高度的連續性,但并不 象某些重工业部門一样的繁复,因此,对于車間的划分 以大者为好,沒有必要建立專門的調度机構。我还認 为:如果規模很大的(譬如十万紗錠、二千台布机以 上),也可考虑建立或保持工場的形式,但愈是有工 場的形式或車間所包括的工序多,就愈沒有必要建立 專职的調度机構。

应当指出,廢除或批判一長制是必要的,但是有个別同志認为"工場制似乎就是一長制的形式""和車間不宜过大"的邏輯是沒有根据的,关鍵問題在于如何更适合生产的需要,如何在領导干部思想上以至行动上建立集体領导与个人負責相結合的制度,不在于机構上做消极的文章。

二、应当把可以下放、应当下放的权限,从厂一 級下放到車間去,适当地扩大其活动范圍。

苏綸紗厂在設有工場的时候,工場有統計等职能組,工場撤消后,車間只有一个統計組了,試驗室也成为厂一級領导的机構,这是一个不好的形式。例如,試驗工作車間不是不加关心,即是不加支持,有时还加以推疑。工長、副工長一接到調齿輪的通知,还得"請示、請示",有时就牢騷地說"又要調牙齿了,找麻煩",很不协調。車間里沒有核算財务成本的干部,有些干部就說"那是財务科的事"。財务科則又是一副态度,碰上經济活动分析,就批判一下車間,弄得大家啼笑皆非。最近,該厂在調整車間划分的同时,把試驗室划成三个試驗組、屬車間主任領导,根据厂的規模,厂一級不再設試驗室,而棉結、

杂質、条干均勻和棉布外覌疵点归技术监督科檢驗, 技术监督科并对車間試驗組进行监督,这样情况就不 同了。現在,車間主任要过問試驗情况,就連工長、 副工長也每天要跑試驗室了解輕、重紗情况,主动联 系就加强了。

就苏州市的情况来看,一般厂的厂一級职能人員多,車間則非常薄弱。拿車間主任的說法是: "上边一大片,到我一条綫","有兵好打仗,无人我不管"。这确是一个值得重視与改进的問題。我認为当前紧縮机構的問題应当是恰当的精簡厂一級的职能科室而充实車間,这样做,將有利于直接生产管理的加强,有利于干部作风的改变,在生产上能反映出良好的效果来。

一般的說,中小型厂大車間除可以建立个別职能 組(如試驗室等)外,其他可配备职能員。大型厂則可 以在工場下設若干职能組,在車間設必要的职能員。 而厂一級科室則在裁幷的基础上留必要的、少量的干 部,从事汇总、督促檢查与指导的工作。

三、生产科、生产技术科或工程师室的問題。今年"中国紡織"第三期发表的紡織工业部張琴秋副部 長在华东紡管局厂長扩大会議上的报告中对于这个問題已有指示,我們認为撤消它是完全应当的。

苏州市各紡織企业都有这一組織,苏綸紗厂叫工程师室(实际上它不能成为一級行政組織),現已撤消。我們認为这个机構有下述問題: (1)与車間的关系始終不能明朗,名义上是技术指导关系,事实上不是包办車間的技术管理,定是无从下手。就是包办的厂也包办不好,因为它究竟不是一級車間組織; (2)由于一般的都抽調了一些优秀的工程技术人員,其結果是造成直接生产車間技术力量的削弱,造

員,其結果是造成直接生产車間技术力量的削弱,造成某些干部官僚主义的滋長,造成生产技术問題不能更有效地及时地解决。苏綸紗厂的工程师說: "我們本来在車間一发現問題就可以及时动手解决,現在不但問題不能及时发現,发現了也要先与車間主任研究,再与保全科交涉,再与技术监督科联系,……最后还要請示厂長或总工程师,由他們再行布置,眞是360度大圈子"。

根据現有的干部条件,我們認为撤消这个科室可以大大地加强車間,有利于防止官僚主义、主 艰 主义。 苏綸紗厂撤消这个机構,下放了四个工程师,对 搞好生产有明显的作用。其他企业也正在或打算要这样做。

但不能認为撤消这个科室就削弱了总工程师的技术領导,只要給总工程师留必要的助手(技术員)就能使总工程师更加深入地加强技术領导。

四、廢除旧的管理机構时要注意吸取其有用的部分。

資本主义性質的生产管理机構一般的是不好的, 有不少是屬于"因人設事"的,但决不能一概而論, 某些管理形式还是可以加以保留或发揮的。例如, 我們認为"考工制"即日夜班、双領班的形式在大中 型企业中可以加以考虑。这个形式也特別适用于大車 間制的厂。苏綸紗厂在这次机構变动中鉴于(1)車間 大、工序多,工長間的协作問題也就多了; (2)特 別在夜班沒有統一領导,他們設了"总值班工長", 这个工長每車間三个,分日夜三班輪調,每人掌握一 班。这样,确也起了不少作用。显明的是过去主任要 照顧三班,但又照顧不来的現象有效地解决了,在每 一車間每一班間統一領导有了加强。

"总值班工長"的性質虽屬过去"考工制"的轉化或保留,但它不是一級机構。他只能代表主任在日夜班間領导工長,着重抓各工序間的統一。这一点很为重要,我們也正在进一步研究其具体的性質、职责等。总之,不能因此而增加层次。

五、关于总机械部的机構問題,我們認为从精簡 机構、减少层次出发,一般的不必設立,即以苏联来 說,十万紗錠以下的厂一般也不設立总机械部。但是, 由于机械工作涉及的面很广,为了便于統一領导,設 立在总机械师或机械师領导下的若干科仍是必要的, 这可視企业的規模大小,分別設立保全科或紡、織部 保全科、修理科、动力机爐科,在科下設置必要的專 职或兼职的职能員即可。苏州市苏綸紗厂最近已將总 机械部撤消,裁减了大量人員充实基层,这确是对实 际的保全保养工作有所加强了。

## 启事

我社現存下列各書,讀者如有需要,請直接汇款向我社購买(地址:北京东長安街紡織工业部內)。

棉紡学(第二分册)梳棉工程 紡織工业企业組織与計划上册第一分册 紡織工业企业組織与計划下册第一分册 定价0.87元 供应量160册 定价1.38元 供应量23册 定价1.45元 供应量131册 紡織工业出版社

## 棉紡織厂要不要設立生产技术科。

· 度。

生产技术科在棉紡織厂中是新建立的科室,目前 对这个科是否設立,在許多紡織厂里,尤其在拟撤銷 工場划分大車間的紡織厂里看法頗不一致。

上海部分国营棉紡織厂, 設有生产技术科, 設立的目的, 主要是为了减輕总工程师的負担, 减少事务忙乱, 使生产技术科成为生产技术領导上的得力助手。生产技术科的职责范圍各厂亦不相同,撤銷工場的厂, 主要負責原料、半制品、成品的品質檢驗, 研究分析, 督促用棉用紗計划的完成, 組織研究制訂工艺設計, 新产品技术規格, 参加研究各項技术定額的測定, 以及具体負責生产調度工作、合理化建議工作、劳动保护安全技术工作等。保留工場的厂, 生产技术科直接掌握原棉管理新技术研究其他如技术; 定額的測定, 質量的稳定提高, 仍以工場及各定額管理科为主, 生产技术科仅参加研究监督檢查, 或搜集有关资料提供意見等。

生产技术科長的配备,撤銷工場的厂由副总工程 师兼任,保留工場的厂由一般工程师担任。

通过一年多的試行,生产技术科起了一定作用, 主要表現在: (据反映,保留工場的厂,生产技术科 作用不大,大事間制的厂,生产技术科作用較大。)

- (1)总工程师直接領导的單位减少了,生产技术科分担了部分事务,使总工程师能抽出較多时間考虑生产技术上的重大問題。現在一般厂总工程师均領导十个單位左右,要把这些部門的工作組織安排得很好,必須花較多时間和精力,生产技术科建立后,就可以分担几个單位的工作。
- (2)集中部分技术力量,加强技术研究工作,对推动生产提高产品質量起了一定作用。由于車間运轉管理工作多,以及車間工艺过程的局限性,重大的技术研究由厂一級負責,是比較合适的。如有些厂在去年生产不够稳定情况下,以生产技术科为主,組織車間技术力量成立了棉結杂質、条干均匀、棉布正品率的專門研究小組,就对稳定提高質量起了一定作用(当然,如由总工程师来組織有关力量,亦可收同样效果)。即使在有工場的厂,生产技术科也有条件能專一于技术研究工作,对配合車間生产关键进行研究提出改进措施都会起一部分作用。

但是, 也产生了一些新的問題, 主要的有:

(1) 正副总工程师之間职责不易划清,并且使 車間产生依賴思想。撤銷工場的厂的生产技术科职责 范圍較广,牽涉到全厂各个部門,于是在客观上要求 生产技术科長的配备最好由副总工程师担任,如由一 般工程师担任,則工作不易貫彻。但若由副总工程师 担任,正副总工程师的职责就难明确划分。总工程师要組織領导車間生产,副总工程师对車間生产的稳定与提高要具体負责,有时总工程师为了具体了解車間生产活动情况,也得亲自抓生产技术科內的工作,于是二者之間工作就会有重复,或者形成一方包办代替,一方放松領导的情况。同时,由于生产技术科長是副总工程师,車間对生产技术科的性質,在看法上容易发生錯覚,認为生产技术科就是技术領导机構,于是車間在某些問題上能推就推,这样不但增加了副总工程师的事务,也混淆了生产技术科的性質。

- (2) 設有工場的厂,生产技术科不具体負責試驗工作,零星的技术研究工作,工場本身有力量进行;重大的問題大多由总工程师抽調力量組成 临时工作組研究,于是生产技术科只得把經常的工作放在新技术研究試制上,然而技术研究涉及設計、施工、試驗三方面工作,生产技术科就难于安排組織,所以工場車間反映"既不象技术領导部門,又不象研究机構","大的搞不了,小的帮不好"。而生产技术科本身感到經常工作不多,工作量不足,工作不知如何进行,技术人員也感到苦悶。
- (3)层次多,总工程师領导不灵活。生产技术 科內有部分工作,如調度工作会議,厂中均由总工程 师組織,專取調度人員也参加,又如合理化建議,安 全技术工作,群众性組織工作多,很多問題需总工程 师解决。因此,設立生产技术科后,反而增加了层次 与手續,問題反而不能及时处理。
- (4)生产技术科的名称不够恰当。由于职责关系不够明确,于是凡有关生产技术問題,不論大小, 能推的都推到技术科里来。

可見生产技术科的建立虽起了一定作用,但也产生了不少問題。过去,在推行一長制时,强調各級一長干部的全权領导,总工程师变成了光杆司令,但是,由于計划管理,經济核算,技术領导等等工作要求不断提高,总工程师的事务也日漸增多,总工程师要把所領导的單位組織安排得很好,要組織領导日常生产管理工作,又要不断提高生产进行一系列的生产管理,技术改进的根本性工作,就需要拿出較多时間和精力。目前各厂总工程师会議活动仍很多,差不多有二分之一的时間在开会,因此,工作显得忙乱被动,这样看来只强調总工程师光杆一人便能全面領导的作法,是不够妥善的。但是否以設立生产技术科来协助总工程师組織領导生产技术工作呢?我認为从所产生的問題以及按照上海国营棉紡織厂均系中小型規模的

企业,从精簡机構,减少层次,明确职责关系,使领导灵活方便,工作方法工作作风均有所改进的要求出发,以不設立生产技术科为宜。但要加强試驗部門的領导,或者在总工程师下配备几个專职技术干部作助手,我的具体意見是这样:

(1)紡織企业系連續性的大量生产, 生产組織 及工艺計划的变动較少, 各項生产技术准备工作, 主 要依靠总工程师組織各車間、科室进行。同时, 技术 研究应該結合生产制造过程中的問題,才能更切实发 揮作用, 所以技术力量最好安排在各个生产环节中。 而且, 技术領导不可能脫离行政管理工作孤立进行, 一項技术措施的貫彻,联系到一系列問題,如原材料供 应, 劳动組織的改变, 机械狀态的調正, 以及职工群众 的动員教育工作等等, 总之要求上下左右密切协作关 系較大, 这就必然要求負有行政职权的生产技术領导 者——生产副厂長或总工程师来組織領导,不可能借 助于生产技术科長,否則就容易浮于上层,不能深入 实际进行具体的有效領导。目前紡織厂組織机構比較 健全, 总工程师对日常生产技术工作, 主要在于如何 发揮各部門工作的主动性和积极性, 相反的建立了生 产技术科后, 倒会产生职责不清分工不明的情况。

(2)从生产技术科現有职責来看,屬于同类性質的工作不多,它們之間的关系也不大。如試驗工作与調度工作,調度工作与合理化建議工作,安全技术工作等。实質上,生产技术科的核心工作是試驗工作和技术研究工作,而在紡織厂里,技术研究不可能离开試驗資料进行。現在,却將一些已經有人負責的工作,都集中到生产技术科里,反而將生产技术科看成是一个无独立职能的机構,这样不但增加层次,使领导隔手不灵活,且对其性質任务混淆不清。

(3) 現在各厂均配备了較多的副总工程师,正 副总工程师的分工,可因人因时制定,生产技术科建立 后,等于硬性的从組織上規定了正副总工程师的分 工。而且从实际情况来看,总工程师所需助手的原因主要由于領导單位多,事务也多,以及一些技术資料无人搜集整理。因此,除副总工程师可以分担部分工作外,对一些技术性的事务工作就沒有必要專門建立一个机構来負責。尤其在保留工場的厂中,車間生产技术活动以工場为主負責,更无需設立生产技术科。

(4)自去年提出大力提高产品質量以及向文化 科学进軍号召后,各厂均在总工程师領导下,組織工 程技术人員成立了技术研究組織,其活动內容,主要 以配合車間生产关鍵为主进行研究討論,这种組織, 虽系业务学习性質,但能經常持久,同样可起推动生 产的作用。

因此,根据实际工作情况,凡拟撤銷工場划分大車間的厂,可設立試驗科(室),主要負責原料、华制品、成品的品質檢驗,以及工艺設計管理、技术研究等工作,使試驗科成为总工程师了解生产情况,帮助車間稳定提高質量的职能助手机構。多紡多織的厂,亦可考虑設立試驗科,如原棉的統一管理,專題試驗研究工作等均可划归領导,至于日常試驗工作仍应由工場負責。保留工場的單紡單織厂,則沒有必要設立試驗科,試驗工作可分划工場領导。

但不管撤銷工場与否,工場車間的技术力量也应 充实加强,凡生产制造过程中一般性的零星技术研究 工作,仍应以工場車間为主。

另外,对一些技术上的事务工作,可在总工程师 領导下,配备一、二个技术水平較高,組織能力較强 的專职技术助手,这些人員不是一級組織,与車間、 各部門无职能上的关系,仅在总工程师的指示 范圍 內,协助了解生产情况,搜集資料,或帮助書写技术 工作总結报告等,可視不同干部以及一定时期工作需 要进行固定分工。当然,如企业規模不大,或副总工 程师配备較多,生产管理秩序較正常,不配备專职技 术助手亦可,視具体情况而定。

## 安全技术科应当充实

广东苧麻紡織厂 冰 天

合理化建議办公室与安全技术 科这兩个科室單从精簡机構、紧縮 編制的概念看来,似乎合并是适当 的;但欲达到节省人力、物力、財 力,提高工作效率的目的,是不可 能的。

我們知道,合理化建議与安全 技术虽同是群众性工作,但合理化 建議部門的群众工作,主要是发动 群众从技术各方面提出改进建議; 而安全技术部門的群众工作,則是 发动群众專門对安全技术方面提出 改进建議,更重要的是教育群众遵守和互相督促执行安全規程制度。 合理化建議与安全技术工作內容在某些方面虽有相同之处,但不是完全一致的。合理化建議的技术性是研究各种技术方面改进問題;而安全技术的技术性是專門研究有关安全技术方面的改进問題,这样看安全技术方面的改进問題,这样看安全技术是較窄技术性的。綜合上述情况,合理化建議与安全技术的工作性質相同的地方不多。如果兩个 科室合并起来,我認为是 利少弊 多,有利的方面主要是可共同发动 群众多提安全技术方面的建議,并 及时处理安全技术方面的問題;不 利的方面,是領导精力分散,工作 不集中,給开展合理化建議与安全 技术工作都帶来新的困难。

合理化建議負有推动科学技术 不断提高的任务,要把中国落后的 科学技术,在12年內赶上世界先进 水平,合理化建議是推动和不断提 高科学技术的重要手段之一。目前 合理化建議部門的工作,仍未真正 負担起这項繁重的任务。問題是合 理化建議工作业务水平不高,以及 各种制度不够健全。

## 关于改进材料余額核算工作的建議

天津国棉二厂从1957年2月起在織布机、机件仓庫推行了材料余額核算法。通过几个月的推行,从企业核算方面看,簡化了手續,提高了工作效率;同时,由于增加了稽核工作(收付凭單与卡片的稽核、卡片与实物稽核),保証了卡片和实物的一致,这是推行余額法不可否認的优越性。但是,余額法中規定:仓庫管理員每月底必須將各种材料的余額数量抄录于材料余額簿內,送交会計部門核算,我們在执行中就感觉到有兩个問題值得研究:①余額数量应不应該由仓庫管理員抄录?②材料余額簿有沒有存在的必要?

关于余額数量应不应該由仓庫管理員抄录問題, 在"中国紡織"1957年第三期发表的王云翔同志的材 料余額核算法講座中會提出: "仓庫管理員必須每月 底將各种材料的余額数量抄录材料余額簿内送交会計 部門,这样就增加了他們的工作量,往往就有抵触情 緒,認为推行余額法是簡化会計部門工作,而加重了 仓庫部門工作……。"根据我們工厂推行的体会,以及 对天津其他厂推行情况的了解,仓庫管理人員确实有 这种思想, 認为这个規定不合理。因而有的厂就沒有 按規定执行,有的人說: "有时間就給抄点,沒有时 間就算"。我們認为不管这种抵触思想对不对,問題 在干余額法中及上述講座里,都沒有明确的提出: 余 額数量为什么要仓庫管理員抄? 如果由会計部門的核 算員抄录, 行不行? 由于沒有一个完整的有說服力的 理由, 所以仓庫管理員有抵触思想是很自然的。不按 規定执行也是不足为奇的。

仓庫管理員的主要职責是对各种材料正确的进行 收、发和保管(二厂的管理員兼管計划与定額工作) 工作,保証国家財产的完整,及时供应生产的需要。 所以他們的工作不仅限于收、发料的核算(过卡片), 而且要把材料保管好,和卡物一致。仓庫管理員必須 对卡片与实物数量負責,沒有必要將余額数量抄录在 余額簿內。仓庫每笔材料有了收、发变动。都必須通 过会計部門的稽核員的稽核,同时將收、付凭單送交 会計部門。会計部門为什么不可以根据上月的結余及 当月收、付凭單,进行汇总結算? 所以有人認为余額 簿是变相的材料明細分类金額帳。从工作性質和职責 上看,仓庫管理員抄余額数量是不合理的。

关于余額簿有沒有存在的必要的問題, 通过我們 几个月的推行, 余額簿的作用确实是害多利少。由于 抄录时发生一笔錯誤, 在核算时就要花很多时間来进 行逐笔的核对。天津其他厂也都証明了这一点。根据 我們日常的体会, 数字抄录次数越多, 发生錯誤的机 会也就更多。因此我們建議取消会計部門的余額簿。 会計部門的核算員每月可以根据上月結余額和当月 收、发凭單汇总結算当月材料消耗情况,同时为証明核 算正确与否可以利用仓庫材料卡片增添金額欄进行逐 笔核算(天津国棉二厂原設計的材料卡片除收、付、 結余外尚有金額),来代替余額簿。这样不仅进一 步的簡化了核算手續,同时余額数量由誰抄录的問題 也不存在了。为了分清责任,会計部門可以通过材料 統一目录来监督仓庫的材料卡片的增减情况。仓庫除 特别加强对材料卡片保管外(如丢失卡片将直接影响 核算工作),每增添材料种类需要增加卡片时,必须 通过稽核員編制卡片的順序号,以便控制卡片数量, 和在材料統一目录上登記。

这样改进的結果,我們認为材料卡片不仅能反映 数量的变动,同时也能反映金額狀况,又簡化了工作 手續,使仓庫管理員和稽核員有更充分的时間加强仓 庫的管理和稽核工作,保証卡、物一致,正确的反映庫 存儲备情况,有效地进行組織供应工作,保証生产。 (天津国棉二厂机械部机件仓庫)

几年来安全技术工作虽作出了 很大成績,但还远远赶不上生产发 展的需要,工伤事故还是相当严重, 如全国紡織机械厂1955年比1956年 增加了1.86倍,就是一例。

安全技术劳动保护是群众性、 技术性、政策性的工作,解放后才 建立机構或設立專职干部担任这項 工作。参加安全技术劳动保护工作 的干部最多不过六、七年,都是半 路出家,絕大多数沒有經过正規安 全技术劳动保护学校学习,业务水 平不高,經驗不足。大多数的紡織厂 还是国民党遺留下来的爛攤子,解 放后这些企业的安全卫生設备虽有 不少的改善,但劳动环境还是相当 惡劣;解放后新建和改建了一些紡織企业,安全卫生設备虽較为完善,但各种安全規程制度仍不够健全,所以工伤事故和职业病还很严重。目前的确有不少紡織企业的安全技术劳动保护工作成績不大或者看不出成績,不知道做什么工作、安全技术干部不够安心,因此,有一些領导干部認为安全技术劳动保护工作的作用不大,在精簡組織机構中便提出不撤消技术安全科就要将安全技术科与有关科室合并的主張。

我認为这种做法是不够全面和 不切合实际情况的。应該看到目前 安全技术劳动保护工作还未有得到 应有的开展,是紡織企业中的薄弱

上海国棉一厂成本計划的掌握与編制工作,一向 由計划部門負責,成本核算与分析工作,則由財务部 門負責。

我認为确定那个部門負責成本計划的掌握与編制工作,首先要解决企业管理原則与計划部門於特殊地位之間的矛盾。因为社会主义企业管理原則之一的区域管理制,也就是在确定組織机構职責范圍时,应把同类性質的工作,归总由一个部門負責。按照这一原則,成本計划的編制与掌握似乎应由財务部門負責。但是从計划部門的基本任务来看,它要負責全厂的生产、技术財务計划的組織、审核、平衡工作,計划部門在企业中,有它的特殊作用。根据这一特点,成本計划的掌握与編制工作,即应由計划部門負責。

成

本

計

划

的

与

制

I

作

阿

由

何

第一,从成本計划的性質上来看:产品成本是表現整个企业生产經济活动成果的主要指标之一,而成本又是反映企业技术发展水平、劳动組織与生产組織、劳动生产率以及固定資产与流动資金等利用情况的綜合指标,其他一切計划的变动情况及其經济效果,都集中地反映在成本計划內,因此成本計划是其他計划的集中表現,它与产品、劳动、物資供应、技术措施、財务等計划,有密切联系;同时成本計划具有綜合、平衡的作用,計划部門如果掌握了成本計划,就可以通过成本計划的掌握,来控制其他計划,这样就可以充分地发揮計划部門应有的全面計划的組織、审核、平衡的作用。如果計划部門只掌握产品計划,而不掌握成本計划,是不够妥当的(因为产品計划是所有計划之首,而成本計划是一切計划之尾)。

第二, 从計划部門与財务部門的基本职責来 看: 計划部門的主要职責是組織企业各部門編制企 业生产、技术、財务計划,根据已批准的生产、技 术、财务計划,組織制訂与頒发分場季、月度計划 指标,經常研究檢查計划执行情况,总結計划完成 情况, 加以有系統的分析, 发掘厂内的潜在力量, 并参与制訂利用潜在力的措施方案。計划部門是企 业計划工作的全权領导者,它具有組織、审核、平 衡的作用。而財务部門的主要职責是及时正确完整 地核算企业的固定資产与流动資金,以加强資金管 理, 核算企业所有的生产經济业务, 丼根据已批准 的計划,进行財务监督;其次定額工作,又是計划 部門的职責, 定額是計划的基础, 而且成本計划又 是与定額不可分割的。如果財务部門負責成本計划 的掌握与編制工作,往往会偏重于实际成本的核算, 而对成本計划的掌握, 可能关心較少, 不易掌握。

第三,从經济效果来看:計划部門由于掌握产品計划,因而对車間的生产情况比較了解;同时計划部門配备有一定的技术力量,对生产技术比較熟悉,这样对掌握技术定額較为有利,而且計划部門叉掌握了全面計划,考虑定額对必須要照顧到成本計划的先进性与全面性,这样就促使了計划部門能够主动地提出降低成本的措施及意見,在执行过程中,就容易发現問題。

第四,从成本計划有关的业务来看:目前有关統計工作,原始記录、統一計算办法等,各企业都是由計划部門負責的,而这些工作又是与成本計划有关系的,如果成本計划由財务部門負責,势必形成相互脱节現象(事实上成本計划脱离了这些业务,是不可能制訂出先进的計划的);若由計划部門負責,这种現象即不存在。

当然,上海国棉一厂最初这样作抖不是沒有缺点 的,如計划的編制与核算、分析分开由二个部門負 責,計划由計划部門負責掌握与編制时,它不了解核 算內容、方法; 而核算、分析却是財务部門的职责, 在核算分析时,它不了解計划的編制原則、方法及 其內容,因此形成了計划与实际不相衡接的現象。这 些缺点形成的原因,从客观上来說,由于各項計划的 計算方法、計划表式、編制規程等, 都是由国家計划 部門頒布的; 而核算方法、核算表式等, 又是由国 家財政部門頒布的,兩者缺乏相互联系,造成相互脫 节的現象。(編者按: 这个說法不符合实际情况。国 家計委和財政部是有联系的,发布有关的規定,基 本上是一致的。)从主观上来說,財务部門对企业的 計划,存在着本位主义思想,相互合作精神欠缺,也 是造成脱节的一个原因。实践証明: 这兩个部門相 互之間的这些問題并不是原則上的問題, 只是工作 作风上的缺点, 是可以克服的。解决的办法, 首先 是克服本位主义思想,树立起全面观点。計划部門 在編制計划时, 应爭取財务部門的帮助, 而財务部 門亦应主动地了解定額的制定、編制原因、依据及 其方法, 在可能范圍內亦可帮助計划部門編制計 划。財务部門在成本核算分析时,应爭取計划部門 的帮助; 而計划部門亦应主动了解核算結果、方法 及其內容, 在可能范圍內亦可帮助核算与分析。如 果能够这样的相互联系, 督促与了解, 就可以解决 协作問題。其次是解决合理的組織分工,特別是成 本的分析工作。成本計划既然由計划部門負責掌 握, 則檢查分析工作亦应以計划部門为主, 会同財 务部門共同进行; 但成本的核算与会計监督工作, 仍应由財务部門負責。計划部門重点分析各項有关 經济技术定額, 着重在数量与質量上; 財务部門重 点分析各項費用及成本項目, 着重分析金額。有了 这样的分工,就可以克服上述缺点,获得最大的經 济效果。

最后,我認为成本計划的掌握与編制工作,还必須上下口徑一致,也就是說上級領导机关的成本計划亦应調整,由財务部門划归計划部門負責,以减少上下級业务处理上的一些困难。其次,要解决"計划部門不敢收,財务部門不願放"的思想,即計划部門惟恐对成本計划业务不熟悉,怕收了以后,造成工作上的被动;财务部門怕放了以后,計划部門不配合而造成脫节現象;同时,也要防止"計划部門要收,財务部門不肯放"或者"計划部門不肯收,財务部門要放"的思想。

# 定樣做到既俄翠固和提高質量

## 从 那 些 地 方 着 手

东北紡管局 王 治 平

在保証与提高質量和大力节約用棉这个总的要求下,还应提出一个具体而明确的口号,以便正确地指导生产。过去有人提出: "在提高質量的基础上节約用棉"; 或 "在节約用棉的基础上提高質量"。显然,这二种提法都有片面性: 前者容易忽视节約,后者容易放松質量。又有人提出: "在大力节約用棉的同时,必須保証和提高質量"。但这种提法比較原則,在实际工作中仍然很难掌握分寸。

我認为掌握質量和节約的分寸,关鍵在于怎样理解保証和提高質量。例如某中支紗的平均棉結杂質为60粒,已足能保証一級品率。如果只要保証一級紗,那么还有不少节約用棉的潜力;如果要在60粒的基础上繼續提高質量爭取优級紗,那么节約用棉就会有一定的困难。由于对这个問題不大明确,就影响了增产节約运动的深入开展。因为棉紗質量中的品級(主要是棉結杂質)与用棉量有显著的直接关系,而棉紗的品等与用量的关系較小。根据一般經驗,在一般正常的情况下,成紗的棉結杂質減少6~10粒,單位用棉量約增加0.25%~0.35%,相反則用棉量能减少。由此可見,在一定的条件下,提高質量和节約用棉是有矛盾的。

根据上述情况,我認为正确的提法应是: "在保証一定質量(計划标准品率)的条件下,大力历行节約;在保証完成用棉定額的基础上,提高質量。"

1956年提高質量的工作是有成績的。无論是品質指标、支数不勻率、棉結杂質等,均有一定程度的进步。但1956年(主要是上半年)在对付"棉結杂質"上費的气力最多。这几乎是当时全国普遍的問題。原因是各項質量标准中,独有棉結杂質达不到标准。为了使棉結杂質达到質量标准,全国各地的技术領导工作,整天都繞在这上面打轉轉。为了减少几粒棉结杂質,出現了各种各样新奇的除杂措施,对过去行之有效的节棉措施几乎全部拆除,甚至不惜牺牲一些原棉来达到减少棉結杂質的目的。1956年全国国营企业每件秒平均統扯用棉量比1955年增加了二斤多一些,如果不过分强調棉結杂質,不坚持采用灯光檢驗,适当放寬棉結杂質标准,把技术領导工作引向改善棉紗質量的主要一面,那么1956年每件秒平均統扯用棉量可能比1955年少增加些。在全国来說是一个很可观的

节約数字。当然这不是說1956年抓棉結杂質沒有对技术領导工作起积极的推动作用,比如,各地区为了减少棉結杂質都进一步加强了原棉管理工作,已能充分掌握原棉的物理性能和含杂疵点內容,并通过生产实践摸索出纖維的物理性狀、原棉的含杂內容和成紗的品等和品級的关系,从而为1957年提高質量和节約用棉工作,創造了条件。这方面的作用,是不能否定的。

因此,我認为減少棉結杂質是提高質量的次要工作,而努力改善棉紗条干均勻度,繼續降低支数不勻率,在保証达到一定品質指标的前提下,減少拈度,減小强力不勻率,应是我們提高質量的主要工作。这不仅是因为有利于节約用棉,而且也滿足了广大消費者对棉布質量的質地坚牢,耐用耐磨,条干均勻和柔軟的要求。至于布面疵点,仅外观而已,只要保証在一定的范圍內,是不影响棉布的美观和体質的。根据今年优棉优用、次棉次用,按照不同产品用途,生产不同質量要求的棉紗情况来看,紡制二級紗所織成的棉布,其經緯向裂断强度基本上无甚变化,棉布的疵点格率虽略有提高,但并不影响評分,一般均在标准范圍以內(如下表)。而經过印染加工后,其成品的外

#	項目	經	拘	緯	向	疵	点
規格	級別	强	カ	强	カ	格	率
24×23	一級	39.	6公斤	40:8	公斤	449	6
62×62	二級	38.	9公斤	41.2	2公斤	439	6
26×26	一級	42.	9公斤	41.9	公斤	549	6
69×65	二級	41.0	6公斤	412	六斤	56%	6

注: 62×62的經紗系二級紗,緯紗为一級紗, 69×65 經緯紗均为二級紗。

观与一級紗很难加以区別。可是自从实行新質量标准后,反映在棉布上的外观疵点,因棉紗条干不匀,节粗节細、長片段不匀和飞花杂物附入等疵点而造成棉布布面条干不匀、竹节紗,粗經、錯緯、油花紗等疵点,影响棉布外观疵点評分的倒很严重,約占总評分的35~40%。由此可見积极进行改善棉紗的長、短片段均匀度对提高产品質量的重要性和現实性,而棉結杂質只要保証在限度范圍內,仍可保持一定标准的質量。从节約观点来看,可以在保証一定質量的前提下,厉行最大限度的节約。質量和节約之間的矛盾

## 一个不花錢的节約措施

---記上海国棉一厂下脚分档展覽会

在紡織工厂里,减少廢棉及回 絲的产生是一个重要的节約措施。 但是,廢棉及回絲既然 已 經 产 生 了,如何加以充分利用 和 分 档 銷 售,借以提高企业利潤,这一点則 往往容易被忽視。

車間里, 有些工人随便用剪碎 了的試驗布揩鼻涕, 布面因此发 黄,原来可以卖105元一担的碎布 只好当着40元一担的油回絲卖出 去。有些工人身上出了汗, 手上沾 了油,用白回絲揩手;原来可以卖 到 110 元一担的头号回絲則变成卖 价90元一担的二号回絲;如果揩汗 的次数多了,白回絲只能当着70元 一担的三号回絲卖出去。布机当車 工接头,拿了一大把長回絲,只用 了几根, 其余回絲丢在地板上混到 地脚里。長綫回絲卖价130元一 担, 而地脚花則卖到2.5元一担。 上海国棉一厂两个織布工場揩車 工、平車工、漿紗当車工与上軸工 人过去經常用布头回絲揩手, 今年 一月到四月头号回絲因此降級为油 回絲即有300斤。如果早一些糾正 这些缺点, 四个月即可以增加銷售 收入70元。

下脚銷售分档工作的粗糙,也会給企业帶来一些損失。如試驗室的拉紗回絲与烘絞紗回絲經常混在一起卖出去。上海国棉一厂南紡工場四月份即从50斤拉紗回絲中揀出烘絞紗五斤。拉紗回絲一担售价120元,而烘絞紗一担价格却为207元,

每担可多卖87元。此外如綫麻鄉(一担34元)夾在黃麻繩中(一担15元)卖出去;7一8号鉛絲(一担30元)中夾杂有9一12号鉛絲(一担35元);長回絲(130元一担)夾有紗球(170元一担)等等孬中夾好的情形都减少銷售收入。上海国棉一厂五月份对各种下脚銷售分档严格檢查以后,即发現孬中夾好2,252斤,其中銷售价格差异达167元。

有些下脚如果稍加整理,或者 在产生下脚时略为注意一下下脚規 格,就可提高下脚銷售价格。布房 間产生的布头回絲——即一头为碎 布条一头为綫回絲,它的价格是75 元一担,如果將回絲与碎布分开, 碎布可卖到75元一担,綫回絲卖价 110元一担。这样,总的銷售收入 就会增加的。整理布匹剪下来的零 布,10公分到20公分之內作为刀口 布甲,一担可以卖到190元,而5 公分到10公分的零布則作为刀口布 乙,一担只卖115元。如果在布匹开 剪时注意一下則可以增加一些刀口 布甲,就能增加銷售收入。

下脚包裝的規格对收購者的利潤收入也有关系。如打棉包用的鉛絲过去捆扎的不好,直徑在27吋以上,現在改小到20吋,这样即可节約运輸費用,一节火車箱与原来裝27吋直徑的鉛絲捆比較,現在裝20吋直徑的鉛絲捆可多裝五吨,这样一千公里可节約远費十七元。

在企业內部利用下脚也有很大的潜在力量。清花間皮打手的落棉經过和花缸处理卖价可以提高。托 儿所可以利用刀口布中揀出的稍大的布做小孩子的被头及枕头; 利用花衣布做尿布。保健站可以利用花衣布做口罩以及碎布条做绷帶。机物料科可以利用回絲碎布加工做紗繩, 整头布, 落紗袋,工具袋。否則这些东西均需要利用整匹的布, 造成浪費。

为了解决下脚分档及利用,上 海国棉一厂业务科在五月份举办了 下脚分档展覽会, 列举种种下脚分 档不清的事例教育全厂职工。紡織 工場下脚間制定了下脚样本, 每种 下脚标出銷售价格。車間及試驗室 对下脚进行严格的分档管理。北織 准备車間档車工为了分清接头白回 絲、油回絲及長回絲,在筒子車 上做了三个小罐子, 將三种回絲分 开盛放,这样便于下脚間分档整 理。机物料科的干部参观了下脚展 覽会以后,即与业务科成交了400 斤下脚,减少了整匹布的消耗。职工 群众改变了随便乱抛回絲的习惯, 北織工場布机間过去一个月产生油 回絲90磅,五月份油回絲即下降到 50磅。北織工場过去地脚花中回絲 很多, 現在地脚花中回絲减少了而 四号油回絲增加100磅,这样就增加 了銷售收入。

(明)

就能减少到最小限度。

社会主义企业不允許以降低产品質量的手段来节約用棉,因此,有了質量标准,就可以防止片面节約而忽視質量的偏向。質量标准具有一定先进性,不能經常改变,也不能随原棉的变化而改变。要正确地質彻执行質量标准,最大限度的縮小提高質量与节約用棉之間的矛盾,关鍵在于正确合理的使用原棉。按照优棉优用、次棉次用、不同产品用途不同質量要求的原則,制訂合理的配棉成分;同时根据配棉成分中的原棉質量(原棉的物理性能和含杂內容)、含杂情况和技术工作(主要是工艺設計),訂出切合实际的質量指标(一等一級或一等二級的标准品率)和用棉定額。配棉成分、質量指标和用棉定額有密切的关

系,互相有影响,在一定的物質条件下,訂出的切合 实际的技术經济指标,就为提高質量和节約用棉工作 提供了正确的途徑和做法。

上述做法,不仅保証了用量不超支,而且是最經济的使用了原棉,而产品質量又能做到保証和提高。例如我們根据今年的原棉数量和質量情况,在第二季度內按照不同产品的用途适当安排了一等一、二級約的比例。經过突踐証明:它是統一矛盾最有效的方法。要求紡制一等二級的产品,其物理性能影响不大,品質指标的絕对值虽有些降低,但一般均在一等(也有少数上等和二等),支数不匀率都在一等和上等,棉結杂質都能达到規定的范圍以內,而規定紡二級約的,还能經常出現一級紗。




## 使用原棉杂質分析机的工作經驗

纖維檢驗总局

甲乙类杂質合幷檢驗,定于今年9月1日起正式实行。为了帮助各地作好这項工作,我們在"雪萊原棉杂質分析机裝置及暫行工作法"(巳印发)原有規定的基础上,初步总結了各地原棉杂質分析机技术工作方面的經驗,茲整理介紹如下:

#### (一) 安装

- (1)安裝之前应檢查分析机本身有无缺損,如 机件生銹,应先用汽油將各螺絲滴浸一次,而后再行 拆卸、擦洗、安裝;如部分机件生銹过厚,可用砂布 擦去,再用汽油擦洗,便利安裝。
- (2)在安裝过程中必須重視地脚的牢固及車面的水平,否則容易引起工作事故,減少机器使用年限。
- (3)安裝分析机的位置,应根据房屋的大小和形狀加以适当安排,一般房子大机器多的,最好沿牆壁成一行排列,或成反方向的二行排列,房子小又不够坚固的不宜多裝,以免机器全部开动时,因震动过大而容易发生危險。机与牆或机与机間的距离,使用电力发动的,前面(指排气管的一面)、左面应有1.2米,后面、右面应有1米,使用汽油机发动的可参照所附原棉杂質分析机、汽油发动机、摩擦离合器联合地脚地基图上的尺寸,酌留空隙,这样留有一定的空間,对于操作和檢修都是必要的。
- (4)面对分析机排气管的牆壁可开一风洞,风洞大小与排气管相适应,將排气管延伸插入,使空气排出室外。为了防止尘土和飞花在空中飞揚,可在沿机器排列位置的牆壁外,靠牆筑一排尘室(高約1.4米,寬約1.2米,長短視机器排列的总長而定),尘室上



有活动盖板,可以随时清赊里面的短絨和尘土。尘室壁上正对每一气洞开有小窗,面积为38×38厘米,上 装鉄紗,尘室兩端裝百頁窗或类似的活門(寬 85 厘米,高98厘米),用以排气。

(5)原棉杂質分析机,汽油发动机,摩擦离合器联台地基图(見图1):

#### 說明:

①安裝地脚,为一細致的工作,必須根据联合地基 图样,做好这項工作,以达到各个傳动皮帶距离松紧 适度。由于我們的分析机的制造厂有好几家,各机座的 螺孔距离可能略有出入,应实地測准每台分析机机座 螺孔的距离,最好在做地脚前接实測結果做一样板, 这样可避免打好地脚后,因地脚螺絲位置不合而返工。

②混凝土\*90, 水泥\*200。

③地基表面涂1:2水泥沙漿0.5~1.0厘米。

①校正好地脚螺絲后澆灌混凝土。

(6)原棉杂質分析机,汽油发动机,摩擦离合器傳动系統图(見图2):




图 2

(7)除尘刀的安裝:除尘刀的規格为:

刀長: 18"(与机闊同), 刀寬: 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"; 刀高(高出机面): 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"~1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>";

除尘刀~刺輥: 22/1000";

除尘刀~分梳点: 13/4"~2";

裝置方法: 在裝校流綫板及剝棉刀后將除尘刀揩 拭洁净,放入安裝部位以手托住,一手將左右兩側螺 釘插入擰进,調整隔距,多使隔距在整个長度上一 致,而后逐步擰紧兩側螺釘。

#### (8) 側軸安裝:

①將桃瓣及手柄裝入托座,桃瓣与手柄应成反方向(裝在分析机上桃尖向上,手柄把向下),校正并使灵活后,擦紧压軸螺釘。

②装离合頂杆彈簧,插入离合頂杆,压縮彈簧,插入开口梢或梢釘。

③将离合器穿入侧軸,将离合控制叉穿入頂杆,校

正与側軸托座間的距离后, 擦紧压軸螺釘, 再穿入側 軸**齿輪。** 

④將过桥短軸穿入另一側軸托座,校正水平,擦紧压軸螺釘,套上蝸杆齿輪,幷將側軸穿入托座。

⑤將整个側軸裝置完毕,抬到机側,裝在右側下 牆板上,使与坐籠傳动齿輪及給棉罗拉傳动齿輪的吻 合适度,精校側軸水平,擦紧側軸上齿輪压鍵螺釘及 兩托座螺釘。

#### (二) 运轉操作

- (1)在工作前,以手轉动皮帶盤一周,靜听各部件有无金屬碰撞声,查看毛刷鑷子等应用工具有无放置在給棉台或机器其他部位,观察有无其他不正常現象,如有应即修理調整,以免开車时发生事故。
- (2)机房湿度較大,可用火爐烘烤,并应擦干流 綫板和除尘刀上的潮湿。在开始工作前,須先开空車 数分鐘,或先喂入烘后热棉,以吸去刺輥上的潮气,这 样就可避免纖維纏裹在刺輥上,并可提高梳棉效率。
- (3)棉样喂入时,除籽棉、棉籽等粗大杂質易 損机器必須揀出外,如发現油污花亦应挑出,発得粘 附在任何一处,聚集更多的纖維,影响正常分析。
- (4)由于喂花撕样不均匀,大块棉花夾在給棉板与刺輥間塞住刺輥,使刺輥在运轉中忽然停止不轉时,应即停車,一般打开刺輥鉄罩盖,將刺輥倒轉取出棉块即可,較严重者須拆給棉板。
- (5)刺幌兩端隔距不等,容易卷入除坐刀兩端 所夾挂的棉花,这些卷入的棉花会粘附油污,塞入刺 輥与牆板間的空隙,使刺輥不轉,发生这种情况,应 即停車,用鉄絲勾取或用隔距片剔出积棉,并正确調 整兩端隔距使之均衡。
- (6)坐籠与擋风板間夾塞短絨,阻止坐籠旋轉,或因阻力过大使坐籠兩端螺絲失灵,致坐籠与擋风板粘牢一起旋轉,此时应速停車,將坐籠取下,細心剔出夾寨纖維。
- (7)取净棉时风扇活門关閉后忘記打开,会影响气流的暢通,此时如喂入原棉,經刺輥抓取后,在分析室內即有大量纖維落下,或呈云霧狀旋轉,发現此种現象应即拉开风門,幷將落入杂質盤內的纖維取出重行分析。严重者刺輥与坐籠間全部鉗入纖維不能轉动,此时应速停車,以手倒拖皮帶盤,使鉗入纖維落下,取出撕松,拉开风門,重行开車进行分析。倘因多次冲击致結成的細小棉結与杂質无法分开时,应重新扦样檢驗。

机器的轉数不足,擋风板裝置不当,气流通道集 存大量飞花,进风網上粘附纖維过多时,亦同样影响 气流暢通,也会产生类似現象,此时亦可参考上項办 法处理。

(8)棉样撕拉不勻,刺輥銳度不够,容易形成 分析室內落下大块白花,应在喂花时注意棉样撕松鋪 勻,幷連續喂給不使中断。刺輥齿尖应以特制砂輪磨 利,落下的大块白花应即取出,一幷分析。

- (9)刺輥与尘籍距离不平行,形成左右兩边气流强弱不匀,致使分析室內落下的杂質和纖維被吹在一角不易整理时,应將杂量盤放正,如仍不能糾正应即停車,校正刺輥与尘籍距离,使成平行。
- (10)分析完毕后,应將分析室四周沾挂的杂質刷下,而后取出杂質盤,輕輕的依照析出杂質原狀倒入揀杂盤,使纖維浮在表面易于整理。
- (11)为提高工作效率,可采用下列方法:①将第一次分析中落下的棉块及时取出,随同原棉进行分析;②工作熟練时,第一批未分析完时即准备第二批 撕样。第一批分析完毕,仅关給棉罗拉,清理第一批 杂質后,即开給棉罗拉进行第二批分析。在运轉中須注意防止打空車,以节約时間与电力。
- (12)每人管理机器的能力,是随技术的熟練程度而提高的,初次操作每人仅能管理一台,有时尚嫌手忙脚乱,經过一个时期的操作,熟練了各个分析机的性能,改进了操作方法,能提高到一人同时管理2~3台,甚至更高。这样在机台多业务比較忙的地区,可將棉样分为大、中、小三类,即小批5只左右,每人管理2台,中批10只左右,每人管理2~3台,大批20只以上,每人管理3~4台。小批各机分别打,大批采用流水作业法,即一台打第一遍,另一台打第二遍;大小批間隔喂入,使清扫和取出杂質的工作不同时进行,这样,平日应熟习各机性能,掌握各机特点,避免中途发生故障,将原有給棉台放長約号,可以减少連續鋪棉的时間,这也有助于提高工作效率。

#### (三) 檢修

- (1)由于机身震动,三相馬达开关的保險絲插 头有时会松出,或保險絲断裂一根(每个馬达有三根 保險絲),致机器轉速降低,幷发出嗡嗡声音,发生 此种情况时应立即停車,关閉电源总开关,檢修車上 的馬达开关,將保險絲插头插紧或掉換断裂的保險絲。
- (2)使用三相馬达的分析机,有时因电源縫位置移动,致机器的运轉方向与原来方向相反,发現此种情况时,应关閉电源总开关,將三根电源綫中的任意二根掉換位置即可。
- (3)皮帶打滑时,在皮帶或皮帶輪上撒松香粉末,随机輪轉动,松香粉均勻的涂在皮帶上,增加皮帶的摩擦力,如皮帶过松,須調整馬达与刺輥輪盤的距离。
- (4)刺輥左右軸承油碗发热,往往是由于刺輥 安裝不正,使刺輥軸与油碗摩擦所致,此时应將刺輥 重新校正。
- (5)有的新机台刺輥表面与流綫板摩擦,虽多 方調整放寬隔距仍不能解决,这是因为刺輥鋸齿表面 不在同一园面上所致,应使用特制水平砂輪將突出的 齿尖磨低。

## (四)安全与保养

(1) 平措車工作时,首先应清扫机器周圍一切 阻碍平措車工作进行的东西,准备好拆裝时所需要的

## 我們是怎样开展节約用汽与用煤工作的

国营上海第一印染厂

編者按: 紡織工业部于今年五月下旬召开了全国紡織企业动力專业会議。 在这灰会議上,介紹了各地动力工作的十八項先进經驗; 这些經驗將选擇一部分陆續在"中国紡織"上发表。本期发表的上海国营第一印染厂的节約用汽与用煤工作的經驗,即为其中之一。

我厂是一个日产30~36万公尺印染加工布的印染厂,装有拔柏葛水管式鍋爐4台,并有省煤器、空气預热汽、磺化煤軟水站等附屬設备,鍋爐总容量46.1吨/每小时,經常有三台鍋爐运轉,一台备修,运轉鍋爐的平均額定容量为35.15吨/每小时。蒸汽的耗用,生产占90%以上,生活福利用汽只10%弱。在1955年开展节約用煤工作上获得一定成績,但自1956年为了提高产品質量,便对节汽节煤工作有了放松,加以管理制度日久松懈,考核制度不全面,供汽与用汽部門之間对节汽节煤工作思想認識有距离,因此浪費情况有所发展。

造成过去浪費汽、煤的原因有如下几点:

(1) 生产車間不重視节約用汽:

生产車間工作同志思想上不重視节約用汽,認为在整个印染成本中所占的比重不大(不足2%),更由于仪表缺乏,一时无法对用汽进行分車間分机台的考核,在各項竞賽中也沒有把节約用汽当作生产車間評比与獎励的主要参考条件,因此生产車間覚得节汽节煤与我关系不大,加以品种改变多,工艺的更动也多,为求提高質量就不惜增加洗烘次数的情况也有产生,因此蒸汽耗用量也就大量增加了。

(2)作业計划不够均匀:

由于生产和消費的要求不同及調度上的技术性問題,而不能很均勻地安排作业計划,月度計划內的日度撥布計划差別达20%左右,周作业計划中日度差別有时更高,因此鍋爐負載不能很好平衡,顚峰由是产生,影响鍋爐的效率。进行生产准备工作时也不去考虑鍋爐設备是否能負担,日度計划执行时布匹周轉工作

做得差,間歇开車停車等布等現象都浪費了蒸汽,有时开車准备做得过早,車子上穿好帶子后,方关汽停車。

(3)鍋爐車間的自滿情緒:

供汽部門在1956年4月份由于海水倒灌及操作不良,鍋爐效率一度降低到78.9%后,經統一了操作法,并向楊树浦电厂学习了先进燒火經驗,就逐步將鍋爐效率提高到83.96%,由此鍋爐車間的工作同志就产生了自滿情緒,認为鍋爐設計效率只82.8%,現在提高到如此程度是不簡單了,就不想进一步提高了。全厂用煤指标是只考核鍋爐車間的,降低煤耗主要掌握在用汽部門手里,因此有人認为能不能完成煤耗指标是"靠天吃飯",对用汽部門使用情况也就放松了檢查,使用蒸汽部門的浪費情况就有了滋長。

(4) 設备方面的問題:

由于凡而質量差,保險凡而使用不合理,新凡而裝上后一、二星期就开始滲漏了,保温設备有的也沒有很妥善地裝置,平洗槽上木盖东拋西丟管理不良等設备問題也造成蒸汽的浪費。

通过研究分析了以上存在的各种情况以后,决定 从节汽着手来降低鍋爐**負載。成立了节汽节煤小組**, 来負責研究节約用汽与用煤的工作;先將历年节約措 施整頓一下,并即貫彻这些原有措施,然后对現有情 况进行摸底,在原材料十分紧張的情况下,应設法少添 設备,多找少花錢甚至不花錢的合理而有效的措施。 节汽节煤小組自开始工作以来进行了下列一些工作:

①对使用蒸汽的浪費情况进行了摸底;

②建立了用汽調度制度,根据鍋爐負載情况来平衡作业計划;

工具,分別整齐的放置一边,以利工作进行。 拆車前,先傾听机器轉动声音及观察各部位是否有不正常現象,作到事先心中有数。 拆車时先关閉 电路, 按 "由外到內,由上到下"的次序进行拆卸,并且随拆卸随檢查,以免有机件損坏及安裝后发生机械事故。 拆下刺輥放在預先准备好的木架上。擦洗时最好不要移动刺輥兩端的滾珠,如果移动,很难使其还原,刺輥左右兩端应先作記号,以免裝倒。其他零件也应一一放好,以防差錯和損坏。刺輥鋸齿有歪斜者应予修正,严重者应掉换鋸条(每个刺輥纏有八根鋸条,如其中一根損坏很多齿,即可更換一条,如損坏面积大者須全換)。 拆下明角罩时如发現上面不光滑,应用布

沾汽油擦光,如有損坏处須修好擦光以便纖維暢通。 拆裝完毕,試車檢查机械运轉情况,檢查所分析的棉 花是否合乎要求。

- (2)业务多时每月应小平車一次,檢查各部隔距,清除給棉板分梳口上集存的棉蜡,清除坐籠及风扇兩側风道內集存的飞花,幷將各处黃油杯加足黃油。每六个月可大平車一次,着重軸与軸套摩擦部位的檢修清洁及油眼与油糟的暢通,幷宜用汽油將机器各部齿輪和轉动軸等处清洗一次,另加新油。
- (3)定期加油是保养工作的重要环节。油壶装油不宜太滿,以免傾倒流油,加油时一手拿油壶,一手拿油布,以备随时揩擦油眼及油壶咀。机車加油应

③統一操作法改进鍋爐燃燒情况,在超过負載时,將备用鍋爐加入运轉,以降低每座鍋爐的負載,因而降低了烟温及煤渣內殘余热值;

④設計了多种余热回用設备,并进行施工,例如 印花車、热风車热风回用,热风拉幅机装回风管,直 接蒸汽改为間接蒸汽等;

⑤組織各生产車間提出了初步节汽方案;

⑥初步开展了有关节汽节煤的宣傳工作。

由于群众的积极性,通过上列各項措施,到去年 12月底已初步获得一些效果:

1.第四季度煤耗定額有了显著降低,可比产品凡 拉明紗卡其1956年第四季度实际比1956年9月份降低 了11.12%。

?.由于用汽調度制度的执行,鍋爐的顚峰基本上 杂得了些改善。

3.由于鍋爐操作法的改进及备用鍋爐的使用, 使鍋爐效率自11月份的83.41%提高到12月份为 84.23%。

4.由于用汽的节約及提高了鍋爐效率每匹布耗用 較10月份实际降低了5.8%。

今年要求节約用煤15%,煤源又很紧張,因此在厂長亲自領导下,对进一步开展节汽节煤工作进行了討論,并分析了去年节汽节煤工作中的优缺点,当时决定备用鍋爐坚决停用,用汽管理制度应进一步加强,坚决争取在不使用备用鍋爐的基础上来节汽节煤,争取做到鍋爐不过負載,并加强宣傳工作,立即組織專人成立用汽檢查小組(由技术监督科、生产技术科、印花車間、鍋爐車間等,派員参加),在节汽节煤專組領导下,日夜三班深入生产車間,对工艺及設备措施做了兩个礼拜的檢查,进一步去摸清用汽情况及用汽調度制度的执行情况。

我們在今年节汽节煤工作中,除加强了操作管理 外,我們还从各方面采取了措施。

(1) 加强了管理制度:

①用汽調度制度:

鍋爐所以发生顚峰及超过負載,主要是由于作业計划不均衡所致,为压平顚峰,就应很好来平衡作业計划,我厂在以調度組为主,由其他有关部門密切配合

下,將各單元机械單位时間用汽数量的近 似經驗数 据, 編成各設备的單位时間內耗汽定額, 頒发給各車 間,要求各車間在編制日作业計划的同时,編制用汽 計划,并要求每小时的用汽量不准超过規定計划数 字, 然后 误調度組进行全厂用汽的平衡, 发現有超过 鍋爐容量的用汽顚峰时, 由調度組負責与車間联系后 进行平衡, 然后送鍋爐車間照計划进行供汽, 使鍋爐 車間掌握了鍋爐負荷,可事先进行准备。若在个別情 况下非計划开台数增加,因而使鍋爐負載增加时,随 时用电話与調度組联系, 調度組随即派員深入車間, 检查計划执行情况, 拉掉非計划开台机台, 从而平衡 了用汽負載,虽然我們的經驗用汽数据常会由于天 气、操作等因素而发生变动,但基本上是可以参考 的。这制度的执行,不單平衡了用汽,更对作业計划 的执行起了刺激作用, 非計划的开台及停台获得了初 步改善, 并且可以通过鍋爐供汽流量的多少, 来比較 出計划的均衡性, 并指示出作业計划的执行情况, 因 此提高了企业管理水平。

②加强了工艺条件的檢查工作:

以前工場对蒸汽的使用是抱着宁多勿少的想法,工艺条件的檢查只着重在色泽、用料、强度等,而对蒸汽的使用檢查較少,甚至是不檢查,主要由于用煤只考核鍋爐部門,对他們是痛痒不相关的。通过这次节汽节煤,各車間都將蒸汽使用項目列入檢查內容里去,幷由当車、工長、工段長及車間主任定期进行檢查,因为軋滾松紧、合理的温度、液槽流量大小及合理操作方法,回汽凡而漏汽加强檢修等,都与节約用汽有关的,这样就鼓动了群众节約用煤的积极性。

(2) 加强了宣傳工作:

节汽节煤是群众性工作,不是單責成一个部門 所能解决的問題,在未頒发指标前,尤其突出,故加 强宣傳工作,使群众普遍了解,在操作中随时注意, 勿使蒸汽浪費,則收效甚大,我們宣傳方法包括下列 几方面:

①由有关同志在广播台进行介紹节汽节煤方面情况;

②將个別突出浪費現象用漫画悬挂在通道側; ③厂一級及各車間出黑板报宣傳节汽节煤;

以次数多而油量少为宜,最好在停車时加油,如果必須运轉时加油,身体距离机身应半尺至一尺,以免接触机器发生危險或油汚衣服。应加黄油的,除在平車时加入足量外,在业务多时华姆牙及傳动牙每三天加油一次,各处黄油杯每周加油一次,每日开車前旋紧油杯牛轉。尘籠兩头的油杯加油时須注意加到油眼的深处(新机器尤应注意),以免尘籠的軸与擋风板的軸相互摩擦发热。

(4)工作中应經常檢查馬达是否发热,分析机 机件是否滑潤。如在夏天气温高需要連續工作时,每 4小时須停車30分鐘,以免温度过高燒坏馬达。电源 綫路可裝于鉄管內,外面加裝木槽以防潮湿。为避免 走电危險,每台分析机应裝地綫以保安全。

(5)如短时期无工作,应將机台揩拭干净,加油后,罩上布罩,每周每台机器亦应开动5~6分鐘,以発各部机件因擱置生銹。

(6)如分析机長期停車不用,应作好下列工作: ①將机器拆洗換上新油。

②除尘刀、流綫板、剁棉刀、罗拉等,以及易于 生銹的各鉄質部分,均应涂上黃油。

③为防止刺輥生銹,应涂抹防銹剂,如无防銹剂 也可用黃油,但日后使用时,須用汽油洗刷干净。

④风道通入牆外的机器,应將导管拆除,堵塞牆壁孔道。

④將每天耗煤情况公布;

⑤在各种例会及群众性会議时, 經常把节煤作为 重点提出;

⑥出快报表揚节汽节煤較好的單位及指出使用不合理的地方。

(3) 工艺方面采取了措施:

工艺方面主要改善了操作方法,加强了节汽設备的管理及簡化了工艺过程。例如停車前早关蒸汽,調整了必要的温度規定,不使热水大量流入阴溝等等,对加强节汽設备的管理方面有平洗槽木盖的管理等等,对簡化工艺过程方面主要是改拔染为防染,及簡化不必要的烘洗过程,复洗开湿布,半湿布拉幅,湿布上藍,湿布上漿等等。

(4) 供汽部門采取了措施:

供汽部門主要是提高鍋爐效率,改进操作法,学习了楊树浦电厂的燃燒經驗,采取下列几項措施:

①降低灰渣中的可燃物;

②提高烟气中的二氧化碳,校正进煤閘門高低,合理控制煤层控制煤中水份均匀,縮短放灰时間,适当减小风量,消除火床穿孔,保持較長火面長度,堵塞漏风;

③加强清扫鍋爐受热面及水側水垢以降低排烟温度:

④降低排污的热損失。严格控制爐水标准和定期 排汚;

⑤进一步整頓及健全操作法。

(5) 設备方面进行了必要的改进:

設备方面主要是从保温、防漏及余热利用方面进行了必要的改装,同时进行了必要的管道調整,以分清各車間用汽,并装置了蒸汽流量表等工作。例如凡而鍍鉛以防止滲漏,苛性化直接加热設法改为間接加热,煮布鍋試裝廢碱液热量回收設备,印花車、热风車裝热风回用設备……等。

由于在党委領导下发动了群众,以及采取了上列 各項措施,使用煤量有了降低。所收到的效果如下 (下列数据因无仪表只供参考)。

①由于群众发揮了积极性及加强了管理制度及 零星措施而降低的 42.5%

②由于工艺方面重大措施而降低的 36 %

③由于提高了鍋爐效率降低的 14 %

④由于添改設备而降低的共 計100 %

从以上节約效果可以看到,由于用汽的节約占到 总降低数的78.5%,而設备措施及鍋爐加强燃燒的結 果只21.5%,故印染厂节汽节煤工作中对使用部門的 节汽工作和节煤工作是有决定性意义的。

我們通过节約用汽用煤工作,体会到这不仅是成本上的問題,更重大的是通过节約用煤可以进一步提高企业管理水平及技术水平,更可以提高質量,改善夏季劳动保护,延長鍋爐使用年限。

由于节汽就要平衡鍋爐負載,要平衡鍋爐負載, 就要合理地安排机台的运轉时間, 也就是要排好作业 計划,并很准确地来执行作业計划;由是提高了計划 的准确度, 非計划的开台及停台得到了控制, 为均衡 生产創造了条件, 由是提高了企业的管理水平。从提 高技术水平而言, 印染厂的洗滌温度及工艺温度条件 常是控制較松的,研究也較少的;由于节汽即需进一 步研究最合理的温度条件, 过烘、过蒸都可以降低 布匹强力及色泽的性能,控制合理温度就可以提高質 量,其他如AS因过热而升华;拔染浪費染料,多耗蒸 汽, 因节汽而合理控制又节約了染料, 开湿布而停用 了烘缸又节約了用电; 由于浪費蒸汽少亦使冬季工場 霧气减少,使設备及厂房减少了腐蝕;由于余热的利 用及隔热設备的充分利用, 热能向工場內逃逸的情况 减少,而大有利于夏季的降温工作。以上情况进一步 說明节煤与夏季降温是有很密切的关系的。由于工場 温度的降低,对改善夏季操作条件起了很大作用,这 种改善是一錢不花的,甚至可以从节約下来的煤价中 收到一笔不小的錢。冬季霧气减少了可以节約消霧蒸 汽, 改善劳保, 也是一举兩得的事。除从制度及措施 等各方面来节約用汽用煤外, 更应尽可能設法添裝必 要的仪表,將用汽指标頒发到用汽部門去并加以考 核,如此方可把节汽节煤工作經常化起来,否則一起 一伏, 常使人疲于奔命, 在还沒有充分仪表时在运动 开展后,必須使制度要跟上去才能巩固,在工作开展 中应經常防止偏差,我們也會发現过整理車間把湿边 漂布交与裝璜車間, 漂煉車間原来軋二道 热水后进 缸,后改为一冷一热,結果毛細管滲透降低一公分等 等現象随时发現随时个别进行糾正,同时抖說明节約 要在保証質量的基础上来进行。

⑤各机件应用干净布擦净, 并用布套罩复机身, 以防尘埃杂物侵入。

## (五) 其他

(1)除尘刀的作用:在給棉板与流綫板之間加 裝除尘刀使纖維离开分梳点后,因受到除尘刀的托持 作用,减少了挂在齿尖上的松散程度,使纖維順利地 通过流綫板而至尘籠。同时因纖維离开分梳点受到除 尘刀又一次的打击,纖維与杂質更形分离,使杂質更 易下落,因而也减了落物中的好纖維。

(2) 傳动系統的計算方法:

①被动輪(或齿輪)的轉速計算公式:

被动輪(或齿輪)轉速=

主动輪(或齿輪)轉速×主动輪(或齿輪)直徑(或齿数)

被动輪(或齿輪)直徑(或齿数)

②被动輪直徑和被动齿輪的齿数按下列公式計算:

被动輪直徑(或齿数)=

主动輪 (或齿輪) 轉速×主动輪 (或齿輪) 直徑 (或齿数)

被动輪 (或齿輪)轉速

③排风量的計算公式:

排风量=风道截面面积×平均风速×时間



## 織布車間主任的工作方法

大連紡織厂 金 嘉 偉

織布生产在紡織企业中是比較重要的一个工序,对布的产量、質量及成本都有很大的关系,織布生产中所消耗的劳动占制造成品所消耗的全部劳动的60%以上,織布生产是屬于大量生产的类型,特点是工作地的范圍相当大,專业化的程度非常高。因而,在近几年来对企业生产技术水平要求逐步提高的情况下,对車間的行政技术領导水平的要求也不断提高。現在我就織布車間主任的工作方法談一談我的体会。

首先談一下工作的依据,即根据什么来考虑工作,制訂工作計划,安排力量。我認为首先是抓指标,即从各項指标来反映工作中的問題,来檢查工作效果,决定工作計划。从織布車間来看,比較重要的指标有机台效率、棉布質量、用紗量、用电量、消耗材料(包括机件)、定員等。以上几項指标,不論是否已將掌握指标的責任划給車間,由于它們都是生产技术財务計划的組成部分,又取决于織布車間工作的質量,因此織布車間主任应該經常注意这些指标。

第一,在企业編制年度季度計划时,織布車間主 任应該密切注意了解国家的具体要求,結合目前的情况,提出意見,使之切实可行;

第二,針对这些指标要求,摸清当前的实际情况,并了解到其中薄弱环节,然后研究出保証达到指标的措施;

第三,在执行过程中,应按照輪班、工区、工人 的职責,將指标掌握的責任划清,并按时下达指标数 字,使本車間全体职工都关心及掌握指标;

第四,根据这些指标,研究及改进各种原始記录,使能在日常工作中反映出这些指标的情况,使統計記录工作符合于当前生产管理的需要,車間主任在这个方面化些力量甚至亲自动手設計一些記录制度都是必要的;

第五,利用各种方法組織日常性的檢查,以及按时进行核算及总結等。

織布車間主任对計划指标如能經常做到以上几点,我認为基本上做好了計划管理及經济核算工作。 几年来推行作业計划,貫彻經济核算制工作中,对車間主任的要求,概括起来,大体就是以上几点。

抓指标本身并不能更好地完成指标, 它主要是通 **衬抓指标来明确地反映工作中的問題。要使指标完成** 得好,必須加强技术領导,提高技术管理水平。技术 管理的范圍是很广的, 从織布車間本身的特点来看, 有兩个基本因素对生产起了决定性的作用,即織机的 技术狀态与各工种的操作方法。从几年来推行的技术 管理規則及設备使用規則来看,主要也是通过若干規 定或制度,从干部的工作或各工种的工作来加强以上 二个方面, 当然以上兩大規則还包括其它一些重要的 內容, 但大部章节的目的都是为了正确机台狀态与各 工种的操作方法的。織布車間改善机台狀态的主要方 法是貫彻經常性的几項基本制度。因为織布是多机台 的工序, 而且有許多人与机台发生关系, 往往在几台 机上化些功夫,一般的問題都能解决,但全部机台都 能解决問題,則不容易,因此必須通过制度。在目前情 况下, 織布車間必須經常注意以下几項制度: 即平車 交接、副工長預防檢修、了机檢修、加油制度。有效 地貫彻制度必須是明确关鍵, 抓住重点, 特別是副工 長預防檢修, 了机檢修, 在不同时期应有不同重点。 所謂关鍵重点是指生产中的薄弱环节而言, 如質量不 好, 消耗量大等。从机台的狀态中找出它們之間的有 机連系, 抓住重点部份, 集中力量加以解决。因为每 个零件每个隔距都有一定的标准,它們都与生产发生 关系,这些标准亦不能在一个短时期内都做得很好,因 此必須抓重点,通过制度使重点部份搞好,使当前最 需要的生产改进,取得經济效果。我在工作中体会到 对各工种的操作方法的領导应注意以下几个問題:

第一,根据生产的变化,如質量标准的修改,产品規格的变化,研究原来的操作方法是否相适应,如不适应应考虑修改;

第二,調查分析某一时期帶有普遍性的問題,如 当車工的計划性,基本动作,各工种的清洁工作等, 提出要求,加以改进;

第三,經常分析产質量的情况,找出操作不良的 影响,并对各种不同工人进行分析对比,找出具体的 操作經驗,加以总結推广;

第四,研究改进各級領导对各工种操作方法的管

理制度。

如上所述,技术管理內容是很广泛的,因此机台 狀态对操作方法只是兩个重点而不是全部,其它方面 如緯紗的管理、温湿度、織軸的質量等,也是必須注 意的。

在社会主义企业中要使計划完成得更好,管理水平不断地提高,这些都有賴于全体职工的积极性与創造性的发揮,这同样是領导者的重要任务,其最有效的方法就是积极組織社会主义竞賽。組織竞賽对織布車間主任的要求有以下几个方面:

第一,經常对生产情况进行具体分析,提出每个 职工的要求,作为竞賽的目标及条件,使每个职工 目标明确,使竞賽与改进生产指标与管理結合得很 好,以便推动工作。

第二,經常注意竞賽中的統計記录工作,建立必要的制度;

第三,在竞賽中注意暴露出来的有关管理方面的問題,力求改进,幷为竞賽創造条件;

第四,經常对工長、副工長提出竞賽中的具体要求;

第五,注意評比工作,及时发現总結推广先进經 驗,及支持合理化建議。

各个工作是互相联系的,一个方面做得不好就会 影响全面,因此工作必須有全面观点,除了在主导思 想上通过总结工作不断提高全面性外,在工作方法上 亦必須全面。工作上要全面必須要加强計划性,因此 拟訂日常工作計划表是防止工作片面性的好方法。工 作計划表不仅是一种工作制度,而且是执行計划表的 本人为了做好他自己的工作所必需的。

工作計划表应根据不同时期的要求进行修改,而且应与年、季、月不同时期的工作規律相适应。如年、季、月末一般应考虑下一时期指标及工作的变动,考虑工作安排,而置工作等。在日常工作时期应有日常工作的工作計划表。車間主任的工作計划表的周期可長一些,許多工作不一定是每天都要做的。一般講副工長的工作图表应該是日程表,工長与車間主任則应該以成周程表。有了計划表可使各項指标,各項工作都能隔一定时期进行檢查,不致使某些問題長期得不到解决,給工作造成困难。



## 色織棉布彈性的試驗方法

常熟新虞布厂 史 永 庆

要在小型工厂里試驗色織布的棉布佈縮性能,是非常麻煩的。在我們厂里仍然沿用着"籠統算脹"的方法,如試下机收縮率,就把棉布从机上剪下,同时測量布的長度,然后經过四天,再測量一次,以此来計算其收縮率。軋光伸長等也是这样計算的。

这样的做法我們覚得量長度用木尺和紅鉛笔划綫,尽量細致向有微数之差(生4"~8");棉布在各种工艺过程中,折縐現象严重,在这样条件下量出之長度等于在正常伸率里加放了折縐縮率;如采用碼布机碼后每頁量長,但色織厂所用差异,所做成之經軸,每有一边張力較小,一边較大,因此成品亦有使測得之数无法根据;同时这种試驗工作量很大,而它的單位又以下。 一次試驗,其量是非常可观的。这样 不仅对人力、时間不合算,而对产品質量也不能起到檢查作用。

总之,这种試驗方法手續麻煩,人力时間消耗多,幷且得不到棉布各道縮伸的正确資料,不能确切的指导和改进生产。

最近,我們改进了上述的試驗 方法,幷收到一定效果,其具体試 驗方法介紹于下:

一、將卷布輥在墨印織过卷布 刺輥时剪下,在剪下的一端布幅中 央,立即划好二十公分的方格(方 格系用边長20公分的一块样板), 幷在方格周圍各空二公分剪下,試 还布縮率(落机縮)。同时在匹的 中間也划上同样的方格,留在 匹 中。

二、將头端剪下之方格平放,每24小时量其变化,幷可試在不同湿度条件下的伸縮性能,放的时間大体100小时,最后量出之長 闊尺寸,即为其縮后数,求其縮率即可。再將此布試縮水,得 出 縮 水率。

三、將留在布匹中間的方格, 經过100小时的收縮后,量其長度, 求出在机上已有收縮时間之收縮 率。然后进行軋光整理,在軋光后 立即量長,得出伸長率,并將其剪 下平放,經过100小时,量其長度 計算出軋光后縮率,再將此布試縮 水,求出布縮水率。

四、每次量長,長向横向,各量5次,并在同一距隔內。

經过試驗后,数字是很正确的,并且中間的伸縮过程非常清晰,每經过一个手續多有可靠的数字反映,而且时間省、人力省、試驗快。运用的时間越長,数字的积累越多,更加正确可靠。其次在实用上非常有利。运用这种方法不但可以試出以上几种变化,同时可說織布后的一切伸縮变化和工艺过程改变的变化。由于其方法簡便,可促使我們多做試驗,掌握可靠的棉布物理性能,以进一步滿足人民的要求。

## 怎样防止針織內衣針眼破洞?

黑龙江針織染整厂 黃 嘉 佑

針織坯布,在縫制过程中产生針眼破洞的問題,各厂已經进行了很多研究工作,但是由于各地情况不同,所得結論还不一致。在1955年末召开的东北各針織厂技术交流会議上,曾作專題討論。当时深色絨布的針眼破洞情况非常严重,經兩个多月的試驗分析,一致認为主要是由于坯布回潮率过低的影响。根据我厂一年多来的实践,証明这一結論基本上是正确的。为了从各方面探求解决的方法,我提供以下几点意見:

(一)漂白及淺色布的煉漂过程,对針織品的物理性能影响很大。但是礦液濃度在2°Be左右(約含氫氧化鈉12克/立升),煮煉4~5小时,只要注意防止水解或氧化纖維素的生成,强力不見降低,就不致于使纖維素发生本質上的变化。所以它的缺点是可以設法补救的。

还布經过煮煉,棉纖維外层的天然脂腊質,大部分被除去,失去了原有的潤滑柔軟性,所以手感糙硬,彈性差,摩擦系数增高。在起毛和縫制过程中,就容易因过度摩擦而損伤纖維。

我厂一年来,淺色絨布經石腊乳濁液处理后,不 但回复了纖維的潤滑柔軟性,提高了絨毛質量;同时 也减輕了縫制过程的高速摩擦,消灭了針眼破洞。而 不經燒碱煮煉的深色絨布,却直到最近兩月,控制了 回潮率和改进乳濁液处理后,才得到解决。


(二)棉纖維的含湿量(回潮率),能改变它的机械性能,湿潤纖維的抗張强力,能超过干燥时的10%,伸長可达到25%。"紡織通报"1957年第一期"棉紗强力問題"一文中,有較詳細的說明:相对湿度从60%增高到70~80%时,强力能提高11~16.7%。而且干燥纖維比湿潤后的要硬40%。所以温湿度的調节,是紡織工业中一項重要的技术措施。針織品的回潮率还具有更重要的意义,适当的湿度也能在生产中起潤滑作用,减小纖維的摩擦損伤。

什密列夫在"棉的化学工艺学"等著作中都一再强調,起毛織物应当含有正常的水分,以便起到潤滑剂的作用。所以絨布回潮率适当,不但起毛細密,而且也能防止針眼破洞。因为紗圈組織比經緯交織物松,伸縮磨擦所受的外力較多,棉紗疲劳度强。回潮率低的干燥纖維,强力低,彈性伸長差,摩擦系数又大,所以增加了縫針縫綫和棉紗之間的摩擦阻力,更容易擦断棉紗,造成紗圈脫散。

虽然縫針橫断面直接影响摩擦,但是机械的套用 以紗圈面积来計算針号的公式是不合适的。因为縫級 时,縫針不可能恰好穿过紗圈的中心,所以即使網眼 布也同样能产生針眼破洞。

(三)回潮率随空气中相对湿度而变化,根据齐


齐哈尔地区的自然条件,气候干燥多风,春、秋雨季的相对湿度,在下午二时,平均只有30~40%。所以針眼破洞就形成有規律的季候性变化。一年来的統計資料,可以图示如下:



其中八月份多雨,所以破洞件数迅速下降,全月仅只10件。十月份气候干燥多风,突然又回增达2,387件。經噴湿等措施后,十一月份才逐步开始好轉。

(四)为了有效的控制回潮率,我們以各种不同深淺色絨布进行了吸湿和放湿試驗。在湿度50~64°F,相对湿度55~60%的情况下,放湿24小时后,平均淺色由12.45%的回潮率下降至5.75%。深色由11.64%下降到5.4%。而同时放置的干燥絨布,在同样条件下吸湿的結果:淺色回潮率仅达4.65%,深色4.09%。对比平均曲綫約如下图:

所以棉纖維吸湿 放湿性能,在最初四小时之內最大,六十 时以后即达平衡。 色回潮率較為色意的 是还布原有含湿量下, 原来含湿量,原来含温量,原来含温量,原来 的,仍低; 24小时



內,不能趋向一致。这不但說明棉纖維具有显著的湿度保守性,而且也說明干燥过程是控制針織**还**布回潮 率的关鍵。

(五)目前針織品的烘干过程,很少考虑回潮率,尤其是悬挂干燥的方式,由于悬挂的部位不同,上下里外的干燥速度不一致,所以干燥不匀,局部干燥过度的,就容易产生破洞。据試驗,同一干燥室內,中部的还布回潮率达3.33%时,四周靠近汽管的还布回潮率,就只有2.27%(东北各針織厂交流会議資料)。即使采用自动化热风干燥机,也不易保持适当而均匀的回潮率。尤其起毛部門,認为越干越好起毛的思想,所以經常干燥过度,回潮率不到5%。据抽查起毛軋光后的还布回潮率,有时低于4%,所以如果儲备过程較短,空气中相对湿度又低的情况下,由于棉纖維的湿度保守性,回潮率上升很少,强力既受影响,縫級时,也增加了摩擦,促成棉紗的机

械損伤, 造成針眼破洞。

因此改进干燥方法,調整車間温湿度,保持还布 适当的回潮率,是解决針眼破洞的理想措施,但当前 尚有一定的困难, 所以一年来, 試用噴湿和汽蒸等方 法,来补足縫級前的回潮率,已經收到一定的效果。 但是这种治标的办法, 如果控制不匀, 仍不能彻底解

今年五月份起,我們开始采用室外凉布棚自然干 燥后, 坯布回潮率比較均匀, 能保持正常的回潮率 9%左右。所以兩个多月以来,已經消灭了一年多未 解决的針眼破洞, 而且絨毛也較細密。

(六)回潮率过低虽是針眼破洞的主要原因,但 决不是唯一的因素, 所以在生产中, 必須同时注意煉 漂方法, 染整过程和縫級条件等。以便从各方面預防 发生。特別是硫化青絨布,不但由于染色时硫化碱加 水分解成氫氧化鈉的作用,除去了棉纖維上的脂脂 質; 而且纖維上吸附的染料极多(較一般深色高出 三、四倍),所以手感更较糙硬,对縫針的摩擦系数亦 同时增大。过去我厂的針眼破洞平均約有70%以上是 縫制硫化青坯布时产生的。因此我們除了控制硫化青 还布的回潮率外,同时改进了乳濁液处理的用量、温 度和时間, 对消灭針眼破洞, 起了有效的保証作用。

乳濁液处理是苏联的先进經驗,主要虽然是为了 起毛, 但是根据苏联針織工业研究院的資料, 和乳化 剂的基本原理是一致的。我們曾以去年生产的60°/2漂 白汗布, 重复煉漂后, 用平車各縫2320針, 經石腊乳 濁液处理的只发現3針破洞,而未經处理的竟达172 針,相差50多倍,处理后不但手感柔軟,彈性好,而 且强力也平均提高5~8%。因为乳濁液是白色的硬脂 酸皂, 所以漂白汗布处理后的色光亦均較好, 这一方 法是值得研究的。

乳濁液处理后,有人怀疑坯布收縮过大,影响利 用率,这是沒有理論根据的。实际上經化驗室反复以 定長的棉紗和各种坏布試驗的結果, 收縮仍很正常, 有时反較未处理的为低。所以适当的乳濁液处理,对 針織品有很高的价值, 既能发揮柔軟适体的 优良特 性, 又能提高耐磨强度, 相对的也提高了針織品的使 用价值。在当前增产节約运动中, 更具有現实的重要 意义。

## 針織絨布起毛机用的鋼絲針布規格及抄磨包扎方法

馬森寿

起毛机是用以梳松絨布的里子紗, 使之搔出一层 絨毛,增加絨布的保暖。通常用在針織絨布一般分为 厚絨、薄絨、細絨等三种。

起毛机上主要的机件是起毛幌、刷毛 辊 和 刷 軸 輥, 在各种辊上包有鋼絲針布; 針布分为弯脚針布与 直脚針布二种, 前者是梳松絨布里子紗的纖維, 后者 是起梳理纖維的作用。

上海地区过去在抄、磨、包扎方面沒有系統的操 作經驗, 以致有些厂質量較好, 有些厂質量就較差。 为了进一步提高产品質量,上海內衣公司特組織了国 营針織厂、地方国营內衣厂、五和織造厂、久新漂染 厂等單位的同志进行了20次左右的反复試驗,初步得 出以下一些看法:

#### (一) 鋼絲針布的規格

鋼絲針布的規格和質地, 对起毛質量有着密切关 系, 其中弯脚針布的角度和上膝下膝的長度 更其重 要,因为它直接影响梳松里子紗棉纖維。为此分述如 下:

#### 27/31弯脚針布規格

甲、上膝与下膝長短問題:上膝長、下膝短,这 样鋼絲針彈力大,彈性好,鋼絲針在工作时对梳松棉 纖維的作用大,其針尖需抬得起,且略向后傾,但能 立即恢复原来位置。由于上膝長、針尖能深入里子紗 棉纖維中,起出毛,覌其絨毛質量为毛透、密、細、 短、厚、平、无浮毛。上膝短、下膝長,这样鋼絲針彈 力小, 銼力大, 在梳松时易产生摇幌情况, 針尖尖端

不能充分深入到里子紗棉 纖維中,以致起毛不透, 且在分梳时鋼針伸縮小, 不能充分发揮作用,一般 起出絨毛粗, 又絨薄, 露 弊病。(見图一)

弯脚針布

- (B) 上膝4.2毫米
- (A) 总高9.6毫米
- (Y) 植角80°
- (D) 側磨長度3毫米

总角形狀: 直角形

底,不平整,布身发硬之 在图一上未改前27/31





图 1

- (C) 下膝6.5毫米
- (X) 动角42°
- (a) 总角度122°

乙、上膝下膝角度問題:上膝与下膝之間角度呈 圓势, 分梳强度小,彈性好,伸縮性大, 梳松时針尖易 抬起,而且針尖与棉纖維之間梳搔次数少,因而减少摩 擦,对針布使用时間可增長15%左右。起出絨毛質量細 結、厚实、柔軟。(見图二)



上膝与下膝之間角度 呈直角, 則与圓势相反, 梳松强度大, 要損伤棉織 A 維,彈性小,伸縮力亦不 大, 且在分梳时針尖不易 抬起; 針尖与棉纖維上下 梳搔 次数增加, 故使針尖 易秃,使用时間不長,即要

重行抄磨, 对起毛質量是比較低劣。

在图二上改进后27/31弯脚針布

- (B) 上膝4.8毫米±0.2 (C)下膝5.9毫米±0.1
- (A) 总高9.6毫米
- (X) 动角 42°+1°
- (Y) 植角80°±2° (a) 总角度122°±2°
- (D) 側磨長度3毫米

总角形狀: 小圓形

(二) 抄磨方法

抄磨目的是使針布表面在起毛工程上保持平整, 幷且針尖要保持鋒利,才能获得良好的起毛效果。通 常抄磨有倒抄、順抄、砂石磨三种。次序先后,时間 長短,对抄磨針尖鋒利,鈎头大小有很大的关系。經 过此次試驗証明必須先进行倒抄,然后再順抄(一般 先順抄)。因为新針布其原有針尖为虚尖,必須抄禿 后重新抄出針尖鈎头。另一方面新針布針 尖高 低 不 一,項列不勻。且新針布經橡膠膠好,使針根粘住, 不十分鍵活,經倒抄后可糾正以上缺点。假使先行順 抄就不可能产生以上效果。在总結以上优缺点的基础 上修改了27/31針布規格(見图二)及抄磨操作方法。

(三) 改前改后的抄磨、包扎方法的对比:

甲、未改前的抄磨包扎方法

(1) 直針布扎104"。 弯針布扎10&";

(2) 直針与弯針距离比例为3/32":

(3) 一次扎法(沒有一定重力);

(4)新針布第一次兩輥对吃1/16",順抄 15 分鐘,砂石輕磨(每次30秒)二次,再对吃 1/16",倒 抄5—10分鐘。

(5)新針布第二次兩帳对吃1/16",順抄20分鐘。砂石輕磨(每次30秒鐘)三次。再对吃1/16", 倒抄5分鐘。

(6) 新針布第三次抄磨根据实际情况进行。

乙、改进后抄磨、磨、包扎方法

(1) 直針布扎10號"-10量"

弯針布扎10%"一10%"

(2直針与弯針距离比例不能超过量"。

(3)第一次紧扎(重力为120磅),后稍停5分鐘,再进行第二次松扎(約30—40磅)。

(4)新針布第一次抄廳,兩輥对吃1/16″,倒抄5-10分鐘。对吃3/32″,順抄10分鐘。砂石輕磨二次(每次15-20秒鐘)。再对吃1/16″,倒抄3分鐘。

(5)新針布第二次抄磨兩幌对吃1/16″,倒抄5分鐘。其余和上相同。

(6)新針布第三次抄磨根据絨毛实际情况进行。

綜合以上抄、磨、包扎的操作,經过几个厂的試驗,絨毛質量均較前有了显著提高。

## 如何提高毛巾質量?

江苏嘉定 陆 国 鈞

毛巾厂的特点: 規模小(鉄机50-60台),机器陈旧,技术亦比較落后。

去年我們根据中央的指示,以 提高質量为中心,在当地党委正确 領导下,发揮了全体职工的积极 性,因而毛巾織疵率由1956年1月 分的15%左右,降低到今年四月分 的0.34%。一年多来我們体会到要 提高毛巾質量应該做好以下几項工 作:(指鉄机,不包括木机)

一、正常机台运轉。毛巾机本身先天不足性很大,加上年久失修,因此故障惊人,据統計由于故障所造成的疵品,占全部疵品的50%。我們根据織布机"五三"保全工作法的精神,制訂了一套毛巾机保全工作法,通过大平車以后,一般疵品降低20%一30%。但由于毛巾机本身缺陷多,因此在規格、磨灭限废上,不能照布机一样,否則势必百廢俱兴,但对五主軸,綜头

部分,一定要做正,对减少癫痢、稀路会有显著效果的。

二、上漿質量好坏对織造間 产質量有很大影响。过去上漿率一 般都在18%, 而經常有乱盤头、毛 盤头占15%, 出現大批疵品。查其 原因有三: (1) 手工操作吸漿不 匀; (2) 用料不根据客观需要; (3)冲漿后貯存时間过長。針对上 述原因我們首先在操作上規定原紗 在漿液中必須掛六次(全面浸湿), 来往甩九次(使紗的四周每一点上 都吸到漿),翻三次身(使上面与 下底吸漿等量),我們簡称这"六撒 九、三翻身"。其次在用料上規定上 漿率不得超过9%(指紧紗),但必 須根据毛巾規格和原紗支別参变。 如原紗細, 强力低但表面光滑的上 漿率稍高,浸透性可强一些。反之 亦然。如單經紗, 負力大, 摩擦小 的上漿率稍高,浸透性稍强。双經紗 負力小,摩擦利害,上漿率低,被 复性强一些。第三,毛巾上漿要求 应被复性强一些較好,因此它負力 小,密度稀,但摩擦利害(毛圈放 是利用摩擦),因此可溶性淀粉量要 少一些。可是手工漿往往冲好后停 留时間長,造成大量可溶性淀粉, 也就造成毛盤头。所以我們采取边 冲边用的方法。

三、提高当車工操作水平,是減少折疵和織疵的关鍵。毛巾机一般只看2—3台,过去沒有一套操作法,"大疵折"、"小疵挑"工人忙得团团轉。去年我們总結了一套毛巾鉄机擋車操作法,推行后产量提高3%,織疵降低20%。在操作內容上抓住了这样几点:巡回要正常,关車要关在第一榜上,(紗尾可接在下一个管上),这样可消灭开車高毛头。另外拆好疵后急开車(不打慢車),可减少开車稀路。


四、做好清洁工作,减少油污疵。我們推行了毛巾三不着地(即落巾不着地,驗巾不着地,捆巾不着地),和漿漂車間竹籮裝脚(离污水地)上面盖布(防止煤灰),以及梭箱綜头每班清洁一次。我們这样做了以后,对織造正品率提高毛巾質量,均收到一定效果。

#### 單 74 头 粱 綜 操 作 級 驗

无錫振新紡織厂 过 靜 安

四头穿綜鈎的操作方法比二头 穿綜鈎將提高效率30%左右。如23s ×21s市布(总經2336根平紋)可穿 六軸到七軸。1956年我們在学习了 楊坡蘭的單人穿綜操作經驗的基础 上,作了进一步的研究、改进;同 时由于穿筘能手章瑞英同志的刻苦 鑽研的結果,終于創造了一套單人 四鈎穿綜操作法。經过八、九个月 的試行与不断充实操作方法,基本 上是成功的。产量質量不断提高, 在七个半小时内最高达到5.4 軸, 平均在5軸,并且超过了全国先进 水平,八、九个月来消灭了疵品。 茲將章瑞英的單人用四鈎穿綜的-套操作法摘要介紹如下:

(一) 拿綜穿綜的操作法: 先 以左手大姆指沿着第一頁綜絖鉄梗 的外擋捏住綜絲幷以无名指沿着第 四頁綜絖鉄梗的外擋捏住綜絲, 同 时以食指和中指分別伸入第二、 頁和第三、四頁的鉄梗之間, 捏住 第二和第三頁的綜絲(見图1)




然后將左手向上移到綜眼处, 1、2、3、4、順穿的拿綜动作已告完 成,如,1、2、3、4飞穿則拿粽的动作

必須調 整,即 当左手 向上方 移到綜 眼处, 姆指、 食指、 中指 夾住第 -, = 頁的綜 絲(見 图 2); 同时以 无名指 和小指

鈎住第





二、四頁的綜絲、使五个指間將綜 絲依次夾住 (見图3) 綜絲間距离 为食、中、名、三指所控制, 穿綜 鈎就能在綜眼間排列均勻的情况下 通过,减少不必要的动作。

(二)穿停經片的基本操作法: 以左手的食指和中指并靠着停經片 上輕微地往上方推移, 由于手指和 停經片的摩擦大于停經片与停經片

之間的 4 摩擦, 因此与 手靠近 接触的 一排停 經片就 抬起 (見图 4), 当

停經片 的鉄梗眼軋下端与鉄梗接近时, 用 无名指与小指靠住第二排的 停經 片, 即第一排停經片的下端頂在无

名指上, 此时 整个四 列停經 (5) 片上端 问左面 傾斜, 將手放 松时則 所需的 停經片 即向左 (見图 (6)




停經片动作(見图6)。

(三) 分头与鈎取經紗的基本 动作:

当右手將穿綜鈎很快的穿入停 經片眼孔中的时候, 左手即放脫停 經片伸至后中間鉄棍的下端的1英 时到1.5英吋处,这时姆指在經紗片 的前面,食指在紗片的后面,二手指 輕微的捏住紗片的边緣所需要的經 紗, 向左拉松最外的一根經紗用小 指鈎牢, 再用姆指和食指分別捏牢

三根(見图 7)。并伸直 无名指和小 指將分开的 三根經紗上 端用姆指, 食指夾住, 下端用中指 无名指夾住 (見图8),


使經紗 稍帶紧 張,然 后伸入 穿綜鈎 鈎取經 紗。





(四) 脚踏揷筘操作法:

右手穿綜的鈎取动作完毕后即 將四头穿綜鈎上所鈎住的四根經紗 中, 先將靠在左面二根經紗鈎住在 列文斯基挿筘刀头上, 此时將脚尖 放松, 脚跟用力,使挿筘刀动作,筘 刀很自然的將經紗挿入筘齿內, 此 后右面二根經紗同样依此动作挿入 束, 但在右手鈎取經紗开始揷筘时 左手已开始拿綜絲动作主要要采取 双手操作, 但目光的运用主要着重 在右手, 因挿筘操作稍为疏忽大意 就会造成空筘叠筘, 或一筘齿一根 經紗, 一筘三根經紗等等疵点, 檢 查时再加以更正, 就浪費了很多时 間,同时檢查疏忽就会影响到穿筘 的質量。



# 技术研究与改进

## 清 花 間 的 兩 項 改 进

天津国棉二厂 戈 勛

#### 一、尘棒清除角的修理

坐棒清除角的銳利,直接影响原棉的开松除杂效能。坐棒每根約15元左右,經修理后的一台豪猪式开棉机的坐棒(下打上行式)可节約900余元,特別是目前为国家节約鋼鉄材料更有它的重要意义。修理时,先將坐棒調直,并以坐棒工作面的形狀做成特殊的夾具,在龙門刨床上进行刨削(如图1所示)。






图 1.

刨削时必須根据坐棒淸除角裂口的大小来确定內面刨削的深度。一般为意"~。影",如缺口过大者可先燒銅焊,再在坐棒兩端底部进行燒焊(即嵌入坐棒架部分),長約7/8"左右(如图2所示)。之后用砂輪打磨,以原来工作面長度用意"薄鉄皮做成样板(如图3




所示),再用細鍵鍵光,不使挂花,这样修理可使清除角安裝角保持不变,同时也节約了材料和提高了对原棉的开清效能。

經修刨后的尘棒,按其中部 工作面的長度进行編号,不使混 乱。最好做到全台都一致。



#### 二、清花机洋琴吊鈎攀的改进

使天平洋琴装置发揮灵敏的調节作用,是提高成卷均匀度的重要因素之一。平衡杠杆与生鉄吊鈎攀之接触部分,除兩者角度要保持正确外(100°与60°),其接触点应該經常保持尖銳,但是平时檢修不太方便。現在我們將原来的吊鈎攀改成三体,并用毒"鉄板和改用錐罗絲將三者紧固在一起(如图4),檢修时松开罗絲將它拆开,这样保全結合小修理时就能修理,极为方便,可使鈎吊攀的角度經常保持尖銳和正确。



## 园籠式原棉乾燥机角釘鍛造方法

大連紡織厂 徐 銘 九

我厂在制造圓籠式原棉干燥机过程中,碰到的主要困难是角釘的材料供应(市場上沒有3/4″ó鉄輥)及角釘的制造問題,因为角釘尾部必須做成扁平狀,以便用螺絲固定在弯梁鉄(圓籬上),而角釘头部必須做成圓尖形,其中半数需弯成一定的弧度(圓籬內角

釘共有二种: 直角釘和弯角釘,这兩种釘是交叉安裝的,即相鄰之間一是直角釘,一是弯角釘,另外击棉罗拉上的角釘是短的直角釘),在制作上十分費工,例如在試做角釘尾部时用人工敲打办法四个人一天只做40多个,則全台机器一千个角釘,光做尾部就要用

4个人做25天,所以很考工时。經过全体工作人員的 集体研究,創造了几种工具和一套較完善的 鍛造方 法,大大提高了制作效率和質量,并解决了材料供应 困难問題(以1/2"直徑的鉄輥代替3/4"鉄輥)。現將 我們的鍛造方法介紹如下:

#### (一) 角釘尾部的鍛造方法:

要將圓鉄輥(如附图中①)鍛造成尾部如④形狀的角釘,必須依次經过三次处理,使它逐漸接近所需要的尾部規格。这三次鍛造过程是用三个胎具(图中甲、乙、丙)进行的,处理过程如下:

先將圓鉄輕①放在爐內燒紅,用冲子將它打入胎 模甲內,胎模甲包括左右兩块,幷合后插入鍛造模子 內,圓鉄輥①經在胎模甲內挤压变形后,尾部就变成 ②的狀态。

再用同样方法將圓鉄輥②放在胎模乙中鍛造,成 为③的狀态,將③放在胎模丙中鍛造,即获得所需要 的角釘④,尾部成为扁平狀,再鑽上螺絲孔,尾部工 作即告結束。


#### (二)角釘头部的鍛造方法:

(1)鍛制成圓尖:为了符合机器的工作要求, 角釘头部必須稍帶尖形,这項工作只要使用胎具丁作 为鍛造的工具,即將上半爿盖上,一手用錘敲击頂 端,另一手把持把手,經多次敲打,即可得出所需要 的角釘⑤。

#### (2) 弯角釘的弯曲工作:

將头部已成圓尖的角釘,使用"弯釘器",可以 一下就弯成一个。操作方法,先將燒紅的角釘平放在 溝槽中,左手握住把手A,其上有一突出的圓釘能頂 住角釘的尾部,使它不致翘起,右手則握住压滾上的 手柄,用力向下一压,角釘前端就弯成所需要的弧度 (图中⑥)。

使用上述方法, 鍛造直角釘尾部及头部的工作, 每人每天可以完成25个角釘, 鍛造弯角釘也袛再增加 一道工序,增加的时間很少。另外在劳动强度上也比 以前大大减輕,在制作質量上完全合乎要求。



## 利 用 撕 花 机 扯 碎 棉 块

武昌裕华紗厂 曹 子 通

过去裕华紗厂清花間在喂棉时,是全靠人工在和花台上抖散扯碎的,每一个工人,在一班內要抖散扯碎原棉約5千斤左右,劳动强度很大,而且抖散扯碎的棉块也很大。經清花車間彭老师傅的專心研究,并得到技术人員和平揩車組一些同志的帮助,經过半个多月的共同努力,利用业余时間,找寻廢料裝置成功了一台撕花机。

#### (一) 撕花机的結構(如图)

原棉經过过磅工人过磅后, 將原棉放在水平帘子


E上喂入,經过給棉木罗拉D的引入,喂进以角釘制成的兩个角釘打手里,并裝有用鉄条做成的全格漏底,原棉經过双角釘打手的互相作用,把棉块扯碎,原棉中的棉籽籽棉等杂物从坐格漏底清除出来,原棉就在出口处落到爬行帘子上进入棉箱松包机内。

#### (二) 撕花机的作用:

(1)因为这个机器是装在棉箱松包机尾端,爬行帘子后,原棉过磅后,就可喂入撕花机內,等它將原棉扯碎后,再經人工鋪在帘子上,大大地减輕了和花

工人的劳动强度。

(2) 抖散扯碎原棉的程度比人工用手抖散扯碎要来得好些。以原棉喂入前后的最大棉块 称 軍 作 对 比,喂入前最大棉块20次平均为 18.73 啢,經过該机处理后的最大棉块只有3.412啢。



- (3)具有一定的除杂作用。經过試驗,落下的棉籽籽棉杂屑占原棉投入量的4.2%,落棉含杂率为60.75%,其中棉籽籽棉占48.34%,因而可以合理地縮短清花处理工艺过程,并給节約用棉、降低花卷含杂創造了有利的条件。
  - 第一打手,外徑15",滾筒9"∮,每分鐘432轉, 四排釘子,四排膠板,釘子規格3"×→"∮,头 數成退投影。每排釘子10个。釘距3吋
  - 部成退拔形,每排釘子10个,釘距3吋。 B—第二打手,外徑12″,滾筒6″点,每分鐘432轉, 四排釘子,每排9个釘子,釘子位置与A上的 釘子位置相互交叉。
  - C--打手漏底,圓弧半徑分別以 8 + ", 7" 划出,用 + "× + "(刨45°清除角)的扁鉄做尘棒。
  - D---給棉木罗拉, 3十"户, 每分鐘194轉。
  - E——水平帘子,主动导軸每分鐘24.3轉,导查3十7岁, 綫速每分鐘267吋。
  - F----牆板; G----除尘箱, 用鉄制; H---車脚。
  - 各部隔距: 打手——漏底 (入) 音", (出) 2"; 給棉罗拉——給棉帘子音"; 給棉帘子一打手1"; 尘棒——尘棒音"。

## 梳棉机刺輥溝槽的修理方法

金州紡織厂 汪 成 元

今年"中国紡織"第2期上會刊載了一篇有关 "梳棉刺輥溝槽整理工具"的文章,为交流經驗起 見,現將我厂在解决这个問題上所取得的点滴經驗介 紹出来,以达到取長补短,共同提高的目的。


根据"設备使用規則"的要求是"刺輥表面应該平整光滑,左右各部直徑一致,沒有偏心,鋸条应紧固地卷繞在鋸齿槽內,鋸齿应表面平整,齿高一致,齿尖銳利"。我厂的刺輥由于使用年久,变形較多,尤其是溝槽的深淺与寬度的磨損不一致,直接地影响到鋸条包卷后的齿尖不平整。过去为了使鋸条齿尖的表面达到平整一致,不得不將齿尖进行大量的磨削,其結果影响了刺輥的分梳与除杂作用,并縮短了鋸条的使用年限。我厂自通过如下的修理方法,使刺輥的修理質量完全达到保全平車規格的要求。

#### (一) 刺輥的規格:

因机台型式的不同,則其尺寸亦有所不同。我厂刺輥分有三种式样(好华特式、丰田式、潑拉特式),刺輥直徑分二种(9½″,8½″),刺輥長度有 40″和 45″二种,刺輥軸直徑均为1½″,分鋼軸和鉄軸二类,溝槽是每吋一扣分八个头,溝槽的寬度有43/1000″、45/1000″、47/1000″三种,溝槽的深度是55~60/1000″。

- (二) 刺輥的技术要求(本厂拟訂):
- (1)刺輥的表面偏心不得大于2/1000%。
- (2)刺輥表面直徑左右差不得大于5/1000%。
- (3) 溝槽的深淺寬度要符合規格。
- (三) 机械修理設备:
- (1) 机床設备: 1.4 丈普通車床一台,車床絲杠螺距为英吋2扣,車床挂輪为英吋1扣,所使用的乱扣盤(記輪)为12牙。

- (2)刀具:使用 BK 8 的硬質合金刀具,刀额的寬度是按照刺棍溝槽的寬度(一般規格分为三种,即有43/1000″、45/1000″、47/1000″),进行磨刀。
- (3)刀架:使用小型彈性自动調节刀架(如图1)。



①刀具;②刀具紧固螺絲;③調节彈簧松紧螺絲(刀架二側均有);④梢板;⑤梢板控制螺絲;⑥彈性自动調 节控制螺絲;⑦此部分是固定在車床的刀架上。

- (4)檢驗工具:三角鉄一对,千分表連支架一付,測量刺輥溝槽深淺專用千分表仅一个(如2图)。
- (5) 其他工具: 挤压刺辊溝槽寬度用工具一个(如图3)。
  - (四)修理順序:
- (1)根据刺輥短軸二端的磨損程度,进行焊修或更换新的刺輥短軸。
- (2)在車床上用床头卡盤和中心支架紧固住刺 輥的外圓在一定的水平位置上,根据刺輥的中心平行




图 2. 图 3. 綫將一头焊修(或更換)后的刺輥短軸,加工車削成 为規格要求的1号"直徑,然再修理另一头。

- (3)在調換車削另一头的刺輥短軸之前,为避 **免床头卡盤直接卡伤已精車好的刺輥軸的表面,故应** 在精車后的刺輥軸上套上开口銅圈后,便可紧固在床 头卡盤上,然后再用中心支架紧固住刺輥的外圓,即 可开始粗車这头的刺輥軸抖鑽中心孔吸, 用車床上的 頂針頂住刺輥軸的中心孔后,便可折卸去中心支架。
- (4)在加工車削刺輥溝槽之前, 先用千分仪表 沿着刺輥的表面, 取左、中、右三处回轉刺輥一周, 即可取得三处圓周溝槽深淺的平均值,根据測得的溝 槽最深一点为准进行車削溝槽。我厂規定加工車削溝 槽的深淺范圍是: 最深不得大于60/1000", 最淺不得

小于55/1000"。

- (5) 根据車削后的刺輥溝槽深淺度为标 准来加工修正刺輥的外圓,以达到刺輥溝槽的 底徑和刺輥的外圓取得平行, 即符合規格的要 求, 然后將粗車过的刺輥軸, 再精車成为成品 后即可交檢驗。
  - (五) 几点說明:
- (1) 小型彈性自动調节刀架,是安裝在 車床的刀架上, 并用刀架螺絲来紧固住, 此工 具之特点主要是在于利用其彈性作用,在进刀时能沿 着刺輥的溝槽自动地調节刀靫的位置。
- (2)小型彈性自动調节刀架在操作时,在对刀 时应旋紧彈性自动調节螺絲, 以控制其彈性作用, 在 进刀时, 应立即旋开彈性自动調节螺絲, 便于彈性的 自动調节作用。
- (3)由于使用年久,刺輥的溝槽往往有超过規 格的寬度,此时可使用工具(如图3)紧固在車床刀 架上(略帶偏斜),以刀架进刀和走刀的方向来挤压 过寬的溝槽使其变狹。
- (4) 刺輥溝槽的节距与車床絲杠的节距,若有 不相符时, 应按刺輥节距为准来調整車床挂輪計算, 以达到溝槽节距的規格要求。

## 二道粗紗机集棉器的改进

无錫庆丰紗厂 唐 柏 潮

我們厂在二道粗紗机上使用集合器还是新事。过 去會試驗了很多种类的集合器, 但結果总是因为破坏 粗紗条干均匀度,而不能推广。这些集合器所以不能 推广,有下列缺点(如上开口"鐘淵式"集合器):

①紗条中含有的杂質、短絨不易脫落, 而被紡入 紗中。

②膠木喇叭头开口和鬚条磨擦力很大, 口上容易 堆积棉腊, 破坏棉紗色泽, 在保养工作上較麻煩。

③女工上前排扎鈎易碰痛手指, 調換皮輥时, 集合器容易落掉。

④由于經常要把廖木喇叭头上棉腊除去, 要用 越帶进行揩刷, 因此喇叭头損耗多。


⑤一般下开口集合器, 总是容易跳动滑脱, 破 坏粗紗均匀度。

为了提高二道粗紗品質和节約用棉, 减輕女工 因断头多而增加的劳动强度, 我們研究了許多集合 器的优点,如上开口"鐘淵式"集棉器本身份量虽很 重,但放在罗拉上跳动少;下开口的如"日东式" 集合器虽有跳动, 但紗条通过时, 短絨、杂質能够落 下,同时和纖維的磨擦力小,棉腊少。我們經过了兩 百多次的改进和試驗,終于創造成了現在的式样(如 图) 經过一年多以来的使用, 肯定其优点如下:

①由于集合器是改用下开口廖木喇叭, 紗条中含 有的灰尘杂質能够下落, 棉腊也不会集聚起来。

②由于廖木喇叭是放在鉛皮架子里的, 这就减少 了和罗拉、皮幌磨擦时的跳动現象,因而有利于条干" 均匀度的提高。

③調換皮輥、上扎鈎时无困难,調节罗拉隔距无 影响。变换約支时,困难也不大。



#### 集合器的制造方法:

(1) 托架部分,是由三个另件構成的: ①架子座(如图中①):是用造"鉄皮制成。

②鉛皮架(如图中②): 是用馬口鉄制成,或用

16号鉛絲敲扁后包卷而成,用錫焊接在架子座上; 鉛 皮架需用砂布打光滑,使飞花不易粘在上面。

③鋼絲:是支持膠木喇叭口的,用18\*鋼絲弯曲而成(如图中③),其兩端穿入鉛皮架量"圓孔中。

整个托架放在罗拉光頸凹处,其高度应低于皮幌平面是"~。",否則会触碰皮幌清楚器,造成集合器抖动现象。

(2) 紅膠木喇叭 (如图中④):

将紅膠木用鋼模压制而成,表面做到光滑,如 18 "鋼絲粗瓷",穿鋼絲的眼孔应为瓷",眼孔必須比鋼 絲直徑大瓷",这样才能防止花衣軋塞。喇叭头的上下 圓弧,必須和皮輥、罗拉直徑相吻合,否則就会产生 跳动現象。

喇叭头开口的大小,需視格林輕重和牽伸时的張力而定,一般說来喇叭头开口过小,会使紗条不匀,开口过大就不起集棉作用。

## 修理錠壳的工具及方法

上海国棉七厂 朱大龙 左蘊华

本厂修錠壳技工刘瑞盛、郭仁甫同志等,在刻苦 鑽研之下,創造了一些修理錠壳的工具和改进了修理 操作方法,現介紹如下:

(1) 揩清錠表表面、錠壳頂孔及套筒的花衣杂質。先用手剝除粘附在錠壳表面的花衣,再用帶毛刷的鉄扦通清錠壳頂孔及套管內的花衣杂質。

(2) 用硬隔距逐只檢查錠壳頂孔大小。

头道錠壳: 頂孔品"~题"中;


二道錠壳: 頂孔音"~號"中。

(3)套管內、外壁的修理与光洁(見图1):

①套管外壁的光洁,系利用如图 1 的工具进行 (如图中甲部分):图中B为鋒鋼刀片,在进行工作之前,先調节杆A与B之距离,然后使A杆回轉(注意 需順轉),即可刮光套管外面之飞刺,使之光洁。

②套管內壁之光洁:可在杆A上裝三角刮刀,將 錠壳放上就可絞光內壁。


③在内外壁刮修后,还应用砂皮打光。



(4) 錠壳梢子的檢查与調換:

梢子的規格: 3/32"×1/4"×7/8",底部 稍呈橢圓形,梢子本身要求平直。

用目光檢查梢子弯曲情况;用标准錠子檢查梢子 磨灭及松动,当梢子厚度已灭磨达。以上时,即需进 行調換,当梢子有弯曲或松动現象时亦需調換。



調換梢子时所用工具如图 2。梢子兩 头需 露 出 1/16″,用鎯头鉚紧。但需注意几点:

①标准錠子頂孔开档为 1/16", 較原来小1/32", 以便檢查梢子磨灭情况。

②換梢子工具厚度較梢子小 1/32", 否則梢子孔 將扩大, 而造成梢子偏心产生單面。

③ 稍子的橢圓形向上。

④注意錠壳梢子眼要在一直綫上。

(5) 校正兩臂弯曲: 应用校錠壳兩臂工 具台(如图3)进行。


首先檢查工具台 A 是否水平,然后將錠壳 插在 B杆上,目測兩臂 与杆 C是否在同一平面 內,如不在 同 一平 面 內,用工具(如图 4)校 正。

(6)校正兩臂开档大小:


要求: 头道錠壳: 开档5十"± 位"

二道錠壳: 开档

錠壳兩臂弯曲校正后,將C上下移动(見图3),



測量兩臂与 C杆兩端之間隙是否相等(約为1/16"左右),若不相等,用手力校正之,然后再复看兩臂弯曲。



#### (7) 校正压掌:

要求: ①压掌要活絡,不能过松过紧。

②压掌叶子張开角度的規定: **空管**时压掌 移动位置应不超过筒管中心綫,滿紗时压掌移动位置 角度小于滿筒直徑,而大于3/8"为限。

③压掌叶子高低一致。

④压掌弧度要合乎規格不偏不斜。

#### 方法:

①檢查压掌杆上下圓环是否活絡,將其移动到最大最小位置看是否合乎标准,如不符合标准即用工具(图5)校正之。以相反方向校正,并敲成圓形,使之活絡,但同时需注意圓环大小,多使与錠壳空杆配合,做到不松不紧。

②在校錠壳兩臂工具台(图3) B杆上划A'A"綫 (压掌位置高低标准綫)操作时将压掌叶子靠紧 A' A"綫,看压掌圓弧上端高低是否对准,若不准,可 用校棒(图5)校正。






图 5.

③校正压掌弧度,应用压掌弧度校正工具(图6)进行。操作时要將压掌弧度摆平,不可歪斜或有高低,然后轉动凡而盤压下。

#### (8) 校錠壳靜平衡:

应用靜平衡工具(图7)进行,使用时先將其校





正,即將平衡指示器刀口槽套入支架尖端,再調节四只調节螺絲,使平衡器頂点对准調节板上定点 O,并呈平衡狀态,然后进行校錠壳靜平衡工作。应用这个工具可以使校出的灵敏度大大提高,可以同时測出錠壳左右前后之垂直水平。

#### 校正方法:

將錠壳套在指示器頂端,視指示器与定点O之偏差情况,就可以知道錠壳輕重不平衡的情况,而加以校正。

可能发生的情况:

①容許差异:

类	別	規定重量	容許差异
头	錠 克	25兩	±0.3兩
道	压掌杆	5兩	±0.2兩
式	錠 売	23兩	±0.3兩
道	压掌杆	4兩	±0.2兩


#### ②兩臂輕重不一:

在操作时以空臂重量为基础,有輕重差异时在砂輪上磨去或用焊錫加重,但必需在实臂进行調节工

作,同时并应注意均匀,若輕重相差較小,可在掌杆 容許之范圍內, 用更換压堂来調节。

#### ③兩臂同方向弯曲:

利用压掌弧度校正工具(見图6B)改裝校正, 將錠壳兩臂支于凹形垫鉄上,再放入校正工具內(將 工具上原有鉄块Q取下),轉动凡而盤压紧之;然后 用錠子插入筒管內压正。



(9) 对生銹的錠壳,需进行擦銹和涂泡力斯; ①用1/8"中鉛絲一端扣住O#砂皮,清洁空心臂上 段內臂和下段內臂。

②用鋼絲刷刷清錠壳外壁,再用O\*砂皮打光。 ③在用砂皮打光后应立即涂上泡力斯。

④泡力斯宜薄 (用虫膠浸入火酒中,二天后即可 应用)。

(10) 校正錠壳歪头及頂端之光洁,应用万能錠

売修理机(如图1)进行。

①將錠壳套在假錠子上, 幷使之回轉, 用划針盤 檢查出弯曲的方向,然后將錠壳套于乙上 (預先將推 拔螺絲G調节使乙杆之直徑与錠壳套管相符,然后进 行校正工作, 手掀N处加压于套筒工具, 反复数 次至 校正为止。

②光洁頂端: 在頂端校正后, 仍不取下, 使之回 轉,同时用小砂皮一块將K臂下掀,使其凸头伸入頂 端,即可將頂端磨光。

#### ③注意事項:

- 1. 錠子要平直沒有弯曲。
- 2. 錠子与洋枪管要保持潤滑。
- 3. 錠子与洋枪管間隙不超过規定。
- 4.盆子牙与錠脚牙要嚙合正常。
- 5.盆子牙軸要平直。

(11) 紗条通路的光洁(图8):

①用旧錠帶穿入导紗眼, 越过頂孔而出, 当地軸 轉动时, 其一对齿輪亦随之回轉, 由 H 杆 (齿輪之 偏心杆)随齿輪往复回轉,而作上下移动, 拖动袋 帶, 而使导紗

眼光洁。

②导紗空 臂清洁后,用 新措布拉拉压 掌圓弧导紗

3导紗空 臂之光洁: 旧 錠帶穿入导紗 空臂跨过張力 盤, 丼嵌于凹 槽皮帶盤內, 回轉时加入少 量滑石粉,就 可使导紗通路 得到充份光

(12) 校 动平衡:

用如图 9 的工具进行,




图 9.

速度較普通錠速每分錠高100轉(約700~900轉),若发 現有不平衡狀态,应再从工序(4)起重复檢查校正。

#### 谱 申

上海国棉十厂 王之傅 潘汉俊

为探針式与滑动式兩种; 前者一般适用于换梭布机,

目前国內各棉織厂采用的探緯裝置,大体上可分 后者一般适用于换緯布机。按照实际使用效能,認为 探針式比較优良, 而滑动式則还存在不少問題。多年.

来,會經有不少人想將探針式 裝置改裝到換緯織机上去,但 由于机械条件的限制,至今尚 未見有完善办法。

滑动式探緯裝置大体又可 分为兩种类型: 一种是附有差 异調节配备的,如日本坂本 式、英国PB式等織机均所采 用;另一种是沒有差异調节配 备的如美国的Hortnrop, Draper及苏联的 ATK 100 型等織 机均采用之。其他如瑞士苏拉 布机的上滑式和苏联新近介紹 的西罗琴式,以及双滑式等几 种滑动式探緯裝置, 虽然在式 样与結構方面各有不同, 但其 总的原理都是利用探脚对紗与 緯管間壓擦系数的差异来作为 依据的,因之,它就要求緯管、 梭子等有关配件及管紗成形規 格的严密配合,同时还关連到 机器速度快慢、温湿度变化、 梭子运动稳定性等一系列的变 动因素所引起的影响。要使以 上这些要求和变动因素能够严 密地配合和妥善地控制, 在目 前技术水平之下是很难得到滿 足的, 因此在使用过程中, 遇 到許多麻煩。

試驗与改进,到1956年底初步获得成功,目前已有二 台車正式投入生产,茲將我們設計的电气探緯裝置介 紹如下:

#### (一) 电气探緯裝置的結構与作用:

#### (1) 結構本身(如图1):

电流由双圈变压器降低电压至16~24伏,插座<sup>13</sup> 固裝在机架旁的地板上,电綫敷設在地板 下接 通电源,当插头<sup>13</sup>插入插座后,电流即可导入电磁鉄⑥,





图 1.

再由电磁鉄盒引出二根导綫,接上插头,可插入探針盒⑦之尾部的插孔®內,使压縮彈簧⑩通电并傳导至探針⑨。探針盒⑦本身系一絕緣体,借脚座⑩裝在SoF170B®上,为了节約用銅,探針可采用軟鉄在其頂端上焊銅,以使其与緯管的包复圈在瞬时接触仍能导电良好。緯紗管⑩上包复金屬片,金屬片可采用銅、鋅等不銹良导体。⑱为金屬襯管,系裝在探針盒之孔內,兩端必須与插头和探針婆司罗絲紧密接触,这样

可以补助因彈簧的接触不足而引起导电不良情况。

当緯管上緯紗織至金屬包复圈时,探針与之接触 形成电路,这时电磁綫圈內通电,鉄蕊发生磁力,吸 取鉄片④而帶动揚起杆①,于是揚起杆將鞍形鉄伸指 ②拾起,此时,随着筘座运动,鞍形鉄伸指錘③即可 与②相碰撞而起換緯作用。

#### (2) 电路配备情况(如图2):



150台布机合用一只 220V/24V 变压器,每 台 布 机磁鉄容量約为5W,150台以20台同时机 遇 换 計 第,則变压器容量 $5W \times 20 = 100W$ 即可。

#### (二)調节法:

由于电气探緯結構簡單,作用灵敏,所以在調节 方法上較原来坂本滑动式探緯裝置簡便得多,但根据 我們初步經驗,認为还須掌握下列几点:

- (1) 鉄片④距离电磁鉄⑥应愈近愈好,以保持 吸鉄的高度灵敏。我們認为在保持鞍形鉄 伸指 与 鞍 形鉄伸指錘的正确位置下,使④与⑥的距 离 調 节 在 ¹/16″~¹/8″为宜,可利用調节罗絲⑤和⑭的进出位置 和左右位置来达到此目的。鞍形鉄伸指②和鞍形鉄伸 指錘③的距离,我厂調节在¹/16″,借整个罩壳位置的 移动来进行校正的。
- (2)探緯器的裝置应該水平,其上下位置应使探針⑨距离梭子前壁探孔的上边緣¹/16″为准。其前后位置是决定着电磁作用的灵敏程度和吸鉄时間的迟早。根据我們經驗,認为当車速为每分鐘 180 轉时,調节在空緯管时探針伸縮动程以¹/2″为宜,如車速增加,則探針伸縮动程亦应随之适当增加。探緯器的左右位置对紓脚大小起着控制作用,在保証質量的前提下,当然要求紓脚愈小愈好,因此我們一般是將探針⑨(接近緯管根部一根)調节在距离繞紗起点一时处,如認为这样紓脚太小,則可把此距离增大,反之,則縮短此一距离。以上所述上下、前后、左右三向度位置的調节,均可以改变探緯器托脚⑧(SOF 170B)的左右位置来进行校正。
  - (三) 試驗資料:
  - (1) 試驗条件:

織机类型——坂本及T、B換紓織机各一台。 机器每分鐘回轉数——180~190轉。

原紗品种——22支直接紡經緯紗, 紓 紗 蒸 汽 給湿, 回潮率 9~10%。

上漿情况——水玻璃漿,上漿率5.5%。 相对湿度情况——相对湿度72~76%。

(2) 試驗量: 二台車累計72台班,每个工作

班工作7.5小时。

#### (3) 紓脚回絲比較:

項	目	原来滑动式	电气探緯
最	長	29.7碼/只	3.7 碼/只
最	短	1.60 "	0.17 "
平	均	6.5 "	2.6238 #

#### (4) 各种長短回絲所占的比例:

原来滑	动 式	电气	探緯
回絲長度 (碼/只)	占百分率	回絲長度 (碼/只)	占百分率
空 紓 管	2.1%	空籽管	0.4%
1.64~2	4.1%	0.17~0.5	0.9%
2~4	12.2%	0.5 ~1.0	1.8%
4~10	71.3%	1.5 ~2.0	11.2%
10~20	5.6%	2.0 ~3.0	78.3%
20~29.8	4.7%	3.0 ~3.7	7.4%

- (5)探緯器校正次数:滑动式每台班校正需 0.24次,电气探緯每台班只需校正0.097次。
- (6)电力耗用方面:从兩台共72个台班中測出的耗电量很小,每台車約5个瓦特,其中大部分还是由于变压器損耗,今后扩大試驗时准备用100瓦特变压器一只供150台車应用,則其分攤电耗量就更小了。

#### (四) 試驗中的一些改进情况:

- (1)二根探針間距离的改变。开始試驗时二根探針的中心距是7/8",后来发現由于这一距离較大,致使探針与緯管金屬圈之間的調节范圍就显得較小,因此尽量把二根探針間的中心距离縮小到7/18",同时在調节探針盒座的位置时,將探針头端尽量向离紓脚圈較远一端調节,使探針在換緯紗前能提早与金屬接触,以弥补原紗成形不良的缺点。經过这样試驗后,空緯管現象有了显著减少。
- (2)探針盒內加裝金屬襯管。原来沒有襯管, 当探針使用时間稍久时,因婆司与彈簧間沾有油汚,以 致引起彈簧与婆司接触不良,經加裝襯管后,由于其 兩端与插头和探針婆司罗絲紧密接触,故虽进行了加 油,而总究未发現有接触不良的現象。
- (3) 緯管金屬包复圈的材料改变。原来我們用的是32号紫銅皮,按焊包規格,每公斤銅皮只能包200只左右緯管,其成本似嫌稍高,同时材料供应也有困难。于是利用包鋼絲針布的旧鋅皮来进行試驗,其效果良好。經委托紗管制造厂直接以鋅块拉成鋅管包复,每只价格仅0.03元。
- (4)电压改变的一些情况。起初电压用6~12 伏,織机回轉数每分鐘在175轉时情况还好,但当織 机速度增加至190轉时,換緯便显得不够稳定,这当 中主要原因是由于机械速度加快,而鞍形鉄伸指仍維 持原来速度,赶不上它的要求。經过增加电压到18伏

以后,情况即趋正常。目前由于变压器規格的限制及 国家安全电压标准的規定,故确定采用16~24代的变 压器。

(五) 应用电器探緯装置后的几点体会:

(1)控制回絲比較容易,調节簡便。

滑动式探緯裝置是利用摩擦系数来作为主要設計依据的,因而它就需要机物料規格的严密配合,也牽涉到机械速度、温湿度等一些变动因素,因此在实际应用中便感到关連因素过于复杂,难以掌握 妥善的調节。而电气探緯裝置是利用接触关系,牽涉的因素沒有滑动式那样复杂,調节簡單,掌握方便,因此,采用电气探緯后,不但对节約回絲和提高質量帶来了莫大好处,而且还解决了目前在緯管、机物料制造方面的一些困难問題。

(2) 消除了在滑动式中由于梭子返撥所帶来的 一些不利因素,为节約机物料、电力及提高纖机速度 开辟了有利的途径。

目前一般機机的制梭装置,对于梭子在运动中的返機問題尚缺少办法,尤其在機机速度較高的情况下更显得突出(只有ATK—100型及 DRAPER 等制梭較紧的機机比較稳定),因之不正常換籽也就比較严重。

为了使梭子在运动中能比較稳定,一般是用增加制梭力或調节有关机構的办法,而这些办法大都对机物料、电力、劳动力是不利的。采用电气探律后,只要把探針校正在緯管金屬包复圈范圍以內,就可以不受梭子返撥的約束了。因此它对节約机物料、电力和提高機机速度是非常有利的。

(3) 能减少断緯,提高質量。

电气探緯器的探針彈力較小,針头光滑,因此可以减少緯紗不正常磨損,目前DRAPER及ATK—100型等鐵机的滑劲式探緯的探脚彈力虽也較小,但是彈簧容易損坏;其他一般織机的制棱力不易控制,扳本探脚彈力較大,这是受該种裝置設計条件所限制。此外,以上各种类型織机探脚的探齿都比較銳利,因为如果探齿不銳利,就会失去它的灵敏性,这样在彈力較大和探齿較銳利的情况下,緯紗与探脚經常接触的一段就容易損伤,对效率、質量及緯管、梭子配件等均会遭到一些意外的損失,而电气探緯的探針由于彈力可以尽量减小,針头可以尽量光滑,所以对于上述一些不利因素可以避免,反过来就对提高質量、节約机物料提供了有利条件。

(4) 对織机速度及温湿度波动等方面影响 較小。

滑动式探緯裝置在速度或温湿度变化时,往往会影响到紓脚的大小;同时由于空緯管关車或缺緯等缺点,使校正調节工作也难以掌握。安裝了电气探緯裝置以后,虽然温湿度对电阻有某些影响。同时电压在整个工作日里也免不了有些波动,但这些影响都較小,如果我們在設計时能將这些因素全面地加以考

虑,使安全系数取得高一些。这些問題是可以克服和 避免的。

(5) 緯管上金屬包复圈并未发現有氧化而影响接触不良的現象。

我們會参考了中外書籍上关于一些电气探緯的記載,其中有認为緯管上金屬包复圈在使用 时 間 較久后,因氧化容易影响接触不良,可是我們在連續几个月的試驗中,未发現有此現象,而且我們在試驗过程中每次都經过籽紗給湿。金屬包复圈的材料由銅皮改为鋅皮后,也同样未发現有此情况,因而我們認为在实际使用中金屬氧化問題尚不足以影响到接触不良。

(6) 裝配費用不大,节約效果显著。

在我們小量試驗中的計算,每台車的安裝費用連同牌管包金屬圈費用一起在內約11元左右(每台車以200只律管計),如大量安裝則費用尚可节約一些。 裝了电器探緯后,在节約回絲方面是有显著效果的, 按我們試驗情况估算,每台車每一工作班減少回絲 351碼,即每台車每年可节約19磅回絲,以1500台布 机設备計算,則一年可节約用約71件。

- (六) 存在問題及今后改进方向:
- (1)探針与牌管金屬圈接触时間略長,綫圈容易燒坏,这种現象大体发生在布机煞車失常的情况下。因为当布机停台,緯紗也剛用到將換未換,而新座恰巧停在前心,梭子在开关側,几方面都在同一时間,这时探針与緯管接触,电路接通,停台时間稍長后(經試驗約在15分鐘以上)綫圈发生高热而致镜坏。虽然这不是經常有的,但我們在試驗过程中已碰到过(在吃飯停車时)。因此今后在大量推广时,必須把这一問題考慮进去,我們初步打算是想在織机开关連杆上加裝联鎖开关,使在織机开动时,电路接通,在停台时則电路切断;或者在变压器輸出綫路上裝一只紅色指示灯,以便及时糾正。
- (2)前面會述及梭子返撥对于电气探緯裝置沒有影响,这是指其对換籽作用而言。但由于梭子返撥使探針在进退运动中容易引起左右移动的缺点,久而久之,則必使探針与婆司曆灭。为此,我們拟將探針盒的支座改裝为可以左右活动的支座,这样对減少醫損与保証籽紗質量將会有好处。
- (3) 从縮小探針中心距离的試驗中,我們对探針的式样和緯管上金屬圈的位置又提出了二个新的方案,准备进一步試驗:

①將原有二模探針改为一根,在一模探針中分为 里外兩极,极与极間夾有絕緣材料,后面分为兩极与 电源接通,使調节范圍扩大,彈力与接触减少。

②在原有兩根探針的条件下,將緯管金屬圈向离 紓脚較远一端移动(如图1所示),使金屬圈与緯管 鉄箍間距离增大,并將探針調节至第一层繞秒动程范 圍以外,这样一方面可以弥补原紗成形不良的缺点, 另一方面紡部可以不再紡紓р圈(备紗)而对減少缺 緯与进一步节約回絲又創造了有利条件。

# 讀者、作者、編者

## 楊正元、陆鶴飞同志来價揭发

朱福民同志的抄襲行为

編輯同志:

"中国紡織" 1956年第24期登 载了朱福民同志的"机器使用膠粘 基础的試驗情况"一文。这一篇文 章經过我們查对后, 发現文中的主 要部分是从我們对于布机膠粘所进 行的試驗資料中抄来的。朱顯民同 志沒有参加过布机膠粘工作, 他在 去年會因試驗印染机器膠粘的需 耍,来向我們借去有关布机團粘試 驗資料数份。他就利用这个机会, 也未會征得我們的同意。辦文項查 料抄录下来,作为自己的文章投寄 刊物发表。我們認为这种行为是不 好的。希望在"中国紡織"上更正 說明。同时, 根据我們所进行的布

机膠粘的試驗。 及几个厂中实际 安裝情况来看。 由于原料規格及 技术水平各地差 别很大,广泛的

采用这个經驗尙需作进一步的研 究。

讀者: 楊正元、陆鶴飞

編者按: 楊正元、陆鶴飞同志 来信所揭发的朱福民同志的抄襲行 为是完全屬实的。朱福民同志將別 人的資料抄录下来, 作为自己的文 章, 寄給我們后, 还再三打电話催 促繙輯部早日发表; 文章发表出来 以后, 又斤斤計較稿費的多少。可 以明显地看出: 朱顯民同志的写稿 态度,是不正确的。

現在。朱闆民同志已初步認識 到自己的錯誤, 在本單位公开的作 了檢討。編輯部在处理朱顯民同志 寄来的文章时, 沒有仔細查对, 工

作上也有疏忽之处。我們除感謝楊 正元和陆鹤飞同志的揭发外, 并向 蓄者表示歉意。

信更正

在"中国紡織"第13期上发表 的"应当以黎风的精神处理上海地 区紗支改細問題"一文中,有下列 几处, 請代为更正。①第4頁左20 行"发生了270万公尺坏布……"。 应为"170"万公尺; ②第4頁左 倒13行"召开了一系列的各厂計划 科長", "各厂"二字前增加"国 营"二字; ③第5頁左13行"却在 干部会議上把它說成是思想工作做 的不够", 改为"……把它說成仅仅 是思想工作做的不够"; ④第5頁 右1行"华东紡管局在重大的生产 政策上"。改为"……在某些重大 的生产政策上"; ⑤第5頁倒第3 行"9.2%", 应为"4%"。

作者:明

## 二征求1957年第4季度期刊訂戶二

#### 計划經济 (月刊)

每月9日出版 定价每册0.20元

本刊是国家計划委員会和国家經济委員会共同办的业务刊物, 本刊主要 登载和闡述国家計委、国家經委关于計划 工作 的重要指示、决定; 介紹計划工作的理論、方法、經驗和基本知識; 論述国民經济計划的方針、原則以及計划执行中存在的 主要問題的論文;介紹同計划工作有关的国内外經济資料。

體者对象: 計划工作人員和經济工作人員。

#### 統計工作(半月刊)

每月14、29日出版 定价每册0.20元

本刊是中华人民共和国国家統計局的机关刊物,主要內容为有关統計工作的理論、方針、任务、制度、方法、經驗、統 計費料、無济分析論文等。

题者对象: 全国統計工作干部和統計研究人員。

#### 經济譯叢 (月刊)

每月7日出版 定价每份0.38元

本刊主要是介紹各国的經济問題和經济情况,如經济政策、經济計划、經济管理經驗和重大經济措施、有关技术經济的 問題、各国經济生活中的重大变化等。本刊以介紹社会主义陣营各国經济問題为主,同时也适当地介紹資本主义国家的經济 問題。

题者对象: 經济研究工作者、高等經济院校的航生和中級以上的經济工作干部等。

计划統計杂志社出版 北京邮局发行——